



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๔๗๗๓
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๓ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๓-๐๐๔๗๗๓ ซีเรียลน์เบอร์ ๓C๓๓๓๐๐
ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโกล) ตำแหน่ง ผอ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประจำปี ๒๕๖๒

๖๖๗	๐๕ : ๐๓ : ๒๐
๖๖๗	๐๙ : ๒๒ : ๒๙
๖๖๗	๑

តេឡេ-ផ្លិក : 3C33300
 តេឡេផ្លិក :
 វ៉ុលតាម៉ែត្រ (Vol) :
 ឡូតាត្រីប្រភេទ :

วันที่ : 1-05-001-0200 TR., SEAL. 50 KVA. 3 P. 22-0.4/0.23 KV. DYN11
บริษัทผู้ผลิต : SIRIWAT
ประเภทของวัสดุ : อุปกรณ์ไฟฟ้า. ก่อปี 49 อินพุต : 460133458 / 0
วันส่งมอบประกัน :

[illegible]

(นายทศพล เงินทอง)

พชจ.5 ผมต.ภพส.เดิมบางนาง





รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๔๗๗๓ ๕๐KVA

(นายทศพล เงินท
พชง.5 ผมต.ภฟส.เดิมบ