

2.2 สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังการชำรุด

- 2.2.1 ขั้วต่อบุชซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.2 บุษซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.3 ปะเก็นบุชซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.4 ระดับน้ำมันในถังอะไหล่
- 2.2.5 กระบอกที่ใส่สารดูดความชื้น
- 2.2.6 สารดูดความชื้น
- 2.2.7 ถัง/ครีบบระบายความร้อน
- 2.2.8 ค่าฉนวนพีจี 0 พีเอส 0 เอสจี 0 เมกกะโอห์ม
- 2.2.9 อื่นๆ

สภาพ	หมายเหตุ
ชำรุด	-
ชำรุด	-
ชำรุด	-
ชำรุด	-
ชำรุด	-
ชำรุด	-
ชำรุด	-

2.3 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้

- 2.3.1 ขดลวดแรงสูง
  - อาร์คขาด  อาร์คเป็นจุด  ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง
  - ไหม้เกรียม  ปกติ  อื่นๆ .....
- 2.3.2 ขดลวดแรงต่ำ
  - อาร์คขาด  อาร์คเป็นจุด  ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง
  - ไหม้เกรียม  ปกติ  อื่นๆ .....
- 2.3.3 แกน  ปกติ  ชำรุด
- 2.3.4 แท้ป  ปกติ  ชำรุด
- 2.3.5 น้ำมันหม้อแปลง  ปกติ  มีน้ำปน  มีเขม่าดำ
- 2.3.6 ฉนวนที่ขดลวด  ปกติ  กรอบ - เกรียม  อื่นๆ.....

2.4 การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป.1,มป.4-41 และ มป.11-ป.41 กรณีชำรุดภายใน 6 เดือน)

3.สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงสูญหายไปจากจุดติดตั้ง

3.2 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่าหรือยืม เห็นควร

- คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
- ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

3.3 กรณีหม้อแปลงชำรุดเห็นควร  ซ่อมไว้ใช้งาน  รวบรวมไว้ขาย  Rebuild

3.4 อื่นๆ หม้อแปลงสูญหายไปจากจุดติดตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... *adm* ..... คณะกรรมการฯ

ที่ ก.๓ อทง.(ปป).- กอ๔๔/๒๕๖๒

(นายอภิรักษ์ พลเสน) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.อุทอง

เรียน อก.บล.(ก.๓)

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... คณะกรรมการฯ

(นายวัฒนา อนุศรี) ตำแหน่ง ผ.ปป. กฟอ.อุทอง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... คณะกรรมการฯ

(นายเทพกร ศรีวิเชียร) ตำแหน่ง พชง.5 ผปป.กฟอ.อุทอง

ให้ต่อไปด้วย

(นายอุทัย ศรีไพบูลย์)

ผจก.กฟอ.อุทอง

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๒



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟอ.อุททอง  
เลขที่ ก.3 อทง.(ปบ.) /2562 วันที่ 28 มิ.ย. 62  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด -บริเวณ บ้านคอนระกำ ม.1 ต.สวแดง

เรียน ผจก.กฟอ.อุททอง  
ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบล.(มม.) - 4202/2560 ลว. 31 ต.ค. 2560

คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 3 เฟส  
22000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ. พียูเอ. 57-010533

ซีเรียลนัมเบอร์ 4030501 ผลัดภัณฑ์ PRECISE ดังนี้.  
1 ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของกฟภ.  ของผู้ใช้ไฟ  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

**2 ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ**

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านหนองมะสังข์ ม.14 ต.จรเข้

เมื่อ 18-ก.ย.-57 ชำรุดเมื่อ 10-ม.ค.-62  
ได้นำหม้อแปลงขนาด KVA , PEA No. Serial No.

ผลัดภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน  
(  หม้อแปลงใหม่  หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว  หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่ )  
- วัดโหลดสูงสุดเครื่องที่ติดตั้งแทน เมื่อวันที่ 15-ก.ค.-61 เวลา 20:10:00 น.

Phase A 0 A,Phase B 0 A,Phase C 0 A.

-ล่อฟ้าแรงสูง	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	ชุด	24-26	เควี	5	เคเอ
-ล่อฟ้าแรงต่ำ	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	ชุด	230	โวลต์	2.5	เคเอ
-ฟิวส์แรงสูง	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	ชุด	3			
-ฟิวส์แรงต่ำ	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	ชุด	50	แอมป์		

การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant 8 โอห์ม  
จ่ายโหลด 2 วงจร

หมายเหตุ



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถึง ผจก.กฟอ.อุททอง  
เลขที่ ก.๓ อทง.(ปบ.) วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เรื่อง รายงานผลสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐ เควีเอ,พีอีเอ.๕๗-๐๑๐๕๓๓  
ถูกโจรกรรม บริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ม อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผจก.กฟอ.อุททอง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามรายงานจากแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.อุททอง ซึ่งควบคุมงานด้านหม้อแปลง (ในขณะนั้น) ได้รับรายงานจากพนักงานอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ หม้อแปลง ของกฟภ. ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีอีเอ ๕๗-๐๑๐๕๓๓ ติดตั้งใช้งานบริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ม อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ถูกคนร้ายโจรกรรมหม้อแปลงขดลวดทองแดงภายในหม้อแปลงหายไป และได้ทิ้งซากถึงหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ไว้ในบริเวณใกล้เคียงจุดติดตั้งหม้อแปลงทำให้ทรัพย์สินของ กฟภ. ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่า จำนวน ๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกู่ทอง ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาเบาะแสและตัวคนร้ายผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดี ไว้ที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่ทอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกู่ทอง ได้มีคำสั่งที่ อทง.-๐๑๘/๒๕๖๒ แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

๑. นายอภิรักษ์ พลเสน	ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.อุททอง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายไพโรจน์ สุรินทร์	ตำแหน่ง ผม.มต. กฟอ.อุททอง	เป็นกรรมการ
๓. นายชัชตพล เฟื่องอัน	ตำแหน่ง ผผ.กส. กฟอ.อุททอง	เป็นกรรมการ

ประธานและคณะกรรมการ ได้ลงชื่อรับทราบคำสั่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประธานและคณะกรรมการฯ มีแนวทางการสอบสวนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ การสอบปากคำผู้เสียหาย พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องในวันเวลาที่เกิดเหตุดังกล่าว

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ นายศราวุฒิ พึ่งแก้ว พนักงานช่างระดับ ๔ ผบ.กฟอ.อุททอง (พยาน) ได้ให้ปากคำกับคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย๔) ว่าตนเองได้รับแจ้งโทรศัพท์จากผู้ใช้ไฟ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.ว่ามีไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ม อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงเป็นที่เปลี่ยวไม่มีบ้านคน และไม่พบหม้อแปลงบนเสาพบซากหม้อแปลงโคนเสา ขนาด ๕๐ เควีเอ. ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ พีอีเอ. ๕๗-๐๑๐๕๓๓ หลังจากตรวจสอบจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย๕) และโทรศัพท์แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งความสถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่ทอง เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและจัดหาหม้อแปลงมาติดตั้งทดแทนต่อไป

**๓. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูล สภาพแวดล้อมต่างๆ สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้

๓.๑ วันเวลาเกิดเหตุประมาณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. นายศรานุฒิ พึ่งแก้ว พนักงานช่างระดับ ๔ ผบ.กฟอ.อุทง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาไปตรวจสอบระบบจำหน่ายไลนส์กทอง-บ้านหนองมะสังข์ และได้พบหม้อแปลงถูกโจรกรรม ขนาด ๕๐ เควีเอ และได้แจ้งพนักงานที่ควบคุมดูแลงานด้านหม้อแปลงให้รับทราบ

๓.๒ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงบริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๓ การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบว่าคนร้ายยกหม้อแปลงมาจากเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร และได้ถอดอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงออก นำขดลวดทองแดงไป ทิ้งซากถังหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบไว้ใกล้บริเวณเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลง ข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่หน้างานบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๔ สภาพแวดล้อมทั่วไป วันเกิดเหตุการณ์มีสภาพอากาศปกติ สถานที่เกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยว ไม่มีบ้านผู้ใช้ไฟอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงเป็นโอกาสให้คนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินของ กฟภ. ได้โดยสะดวก

๓.๕ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา โดยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกู่ทอง ได้มอบหมายให้นายจنگล โพธิกุล พนักงานช่างระดับ ๖ กฟอ.อุทง ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามบันทึกประจำวันลำดับที่ ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกู่ทอง

๓.๖ มูลค่าทรัพย์สิน กฟภ. ที่ได้รับความเสียหาย หม้อแปลง กฟภ. ขนาด ๕๐ เควีเอ. ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ พีอีเอ.๕๗-๐๑๐๕๓๓ เป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

**๔. ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า

๔.๑ เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พนักงาน กฟภ. ได้ดำเนินการแจ้งความตามระเบียบของ กฟภ. ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวน ได้ทำการสอบสวนติดตามเรื่อยมา ก็ยังไม่สามารถสืบหาตัวผู้กระทำความผิดคดีโจรกรรมทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุ (จุดที่ตั้งหม้อแปลง) อยู่ในที่เปลี่ยว ไม่มีบ้านคนพักอาศัยบริเวณใกล้เคียง คนร้ายหาโอกาสลงมือโจรกรรมในช่วงดึก จึงไม่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ทำให้ไม่มีพยานพบเห็นผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนได้ส่งสำเนาการสอบสวน มีความเห็นงดการสอบสวนตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๒(๑๐)(๑๓)ส/๑๑๑๓ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

๔.๒ จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดความผิดหรือความบกพร่องของพนักงาน กฟภ. แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขออนุมัติยุติเรื่องและขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการให้ต่อไปนี้ด้วย

ที่ ก.๓ อทง.- ๓๐๙๙/๒๕๖๒  
เรียน อช.ก.๓

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

(นายอุทัย ศิริไพบูลย์)

ผจก.กฟอ.อุทง

1. 7. 1. 2562

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายอภิรักษ์ พลเสน) รจก.(ท) กฟอ.อุทง

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายไพโรจน์ สุรินทร์) ผผ.มต. กฟอ.อุทง


ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายชัชตพล เพ็งอ้น) ผผ.กส. กฟอ.อุทง







กรรมการ : หลังจากสายงาน ผู้บังคับบัญชา แล้ว ดำเนินการทันที  
 ทพ.กร : หลังจากที่สายงาน ผู้บังคับบัญชา แล้ว ทำหน้าที่  
 เติบโตไป แข็งแกร่ง ให้มีในหลักฐาน โดย สืบหาจาก โทษิต พชร. ๒๕๖๒.๒๐.๒๕๖  
 เป็นผู้เร่งรัด ส่งพนักงานร้อยเวรประจำ สภ.ที่ ตำรวจภูธรที่ ๒๕๖๒.๒๐.๒๕๖



ลงชื่อ..... ผู้ให้ถ้อยคำ  
 (นายเอกพร สิวีสัย)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 (นายศรินทร์ พงษ์สิน)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายไพโรจน์ สุรินทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายพิเชษฐพงศ์ พิธีรัตน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (.....)





สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

160

สถานีตำรวจ ..... กงบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ..... กงบัญชาการ/ภาค .....

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา รายการ

๑ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๖-

ตรวจพบสายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นาย ส. ก. ข. ข้าราชการ  
นาย ข. ข. ข. ข้าราชการ  
นาย ข. ข. ข. ข้าราชการ

๑๖/๘/๖๕  
สถานีตำรวจ  
บุรีรัมย์

ขอแจ้งว่า บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
สายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
สายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
สายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
สายไฟฟ้าแรงดันสูง ๑๖๕ KV บริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังบัว ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นาย ส. ก. ข. ข้าราชการ  
นาย ข. ข. ข. ข้าราชการ  
นาย ข. ข. ข. ข้าราชการ

สำเนาถูกต้อง

T.M.N.

๐๔๒-๔๕๑ ๕๔๒๒

๑๖/๘/๖๕







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

เลขที่ใบสั่งซ่อม 2000907771

ใบสั่งซ่อม

วันที่ออกใบสั่งซ่อม 12.02.2019

ข้อมูลอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์ 1001712294      อุปกรณ์ DISTRIBUTION TRANSFORMER      รายละเอียด หม้อแปลง กฟภ. 57-010533(50)เฟส3  
 รหัสสั่งการ-สถานที่ติดตั้ง xx นายเทอดศักดิ์ นิมิตศิริ บ.หนองมะสี  
 พื้นที่ซ่อมบำรุง IUTG-F-FA10-TR0302      ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟอ.อุทอง ผ.บ. บำรุงรักษาหม้อแปลง  
 ศูนย์ต้นทุน เครื่องข่ายกฟอ.อุทอง-ต้นทุน      ความสำคัญ  
 เลขที่สัญญาซื้อ      การรับประกัน : เริ่มต้น      สิ้นสุด

ข้อมูลประกอบการซ่อม

เลขที่ใบแจ้งซ่อม      เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง      เลขที่แผนบำรุงรักษา  
 เลขที่งบประมาณ 1      ประเภทงานซ่อม ZCD งานซ่อมเนื่องจากโจรกรรม ใบสั่งซ่อมจาก OMS  
 รหัส-ชื่อคลังพัสดุ I020 - คลังพัสดุ สุพรรณบุรี      วันที่จะเริ่มงาน 12.02.2019      กำหนดแล้วเสร็จ 12.02.2019

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นาย.....ตำแหน่ง..... | 8. นาย.....ตำแหน่ง.....  |
| 2. นาย.....ตำแหน่ง..... | 9. นาย.....ตำแหน่ง.....  |
| 3. นาย.....ตำแหน่ง..... | 10. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 4. นาย.....ตำแหน่ง..... | 11. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 5. นาย.....ตำแหน่ง..... | 12. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 6. นาย.....ตำแหน่ง..... | 13. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 7. นาย.....ตำแหน่ง..... | 14. นาย.....ตำแหน่ง..... |

รายละเอียดเพิ่มเติม หม้อแปลงสูญหายบ้านหนองมะสังข์ ม.14

ผู้แจ้งซ่อม

*นายเทพกร ศรีวิเชียร*

ชื่อ-นามสกุล

*พง. 5ผบ.กฟอ.อุทอง*

โทรศัพท์

*12 ก.พ. 2562*

กฟพ./หน่วยงาน/หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กฟอ.อุทอง

วันที่ชำรุด

วันที่รับแจ้งซ่อม

ตำแหน่ง

*(นายวัฒนา อนุศรี)*

วันที่

*พ.บ.กฟอ.อุทอง*

*หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน 12 ก.พ. 2562*

ตำแหน่ง

*นายเทพกร ศรีวิเชียร*

วันที่

*พง. 5ผบ.กฟอ.อุทอง*

ผู้เปิดใบสั่งซ่อม

*12 ก.พ. 2562*

ตำแหน่ง

*นายเทพกร ศรีวิเชียร*

วันที่

*พง. 5ผบ.กฟอ.อุทอง*

ผู้แก้ไขใบสั่งซ่อม

*12 ก.พ. 2562*

ตำแหน่ง

*(นายอภิรักษ์ พลเสน)*

วันที่

*รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน*

*ผู้อนุมัติใบสั่งซ่อม*

*12 ก.พ. 2562*



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟอ.อุททอง  
เลขที่ ก.๓ อทง.(ปป).-  
เรื่อง รายงานหม้อแปลงสูญหาย  
เรียน ผจก.กฟอ.อุททอง

ถึง ผจก.กฟอ.อุททอง  
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับแจ้งว่าหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีโอเอ ๕๗-๐๑๐๕๓๓ ติดตั้งใช้งานที่ บ้านหนองมะสังข์ ม.๑๔ ต.จรเข้ม อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี ได้สูญหายไปจากจุดติดตั้ง ทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย เป็นเงิน ๕๘,๙๐๐ บาท ไม่พบผู้กระทำผิด

ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการ กรณีทรัพย์สินในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบของ กฟภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายวัฒนา อนุศรี)  
ผ.บ.กฟอ.อุททอง  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

ผ.บ.กฟอ.อุททอง

โทร.๑๕๕๖๖, ๑๕๕๖๗, ๑๕๕๖๘.  
แผนก.ก.ล.ม.ท.ร.ค.อ.จ.อ.จ.อ.จ.  
กร.น.อ.อ.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.  
น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.

(นายอุทัย ศิริโพบูลย์)  
ผจก.กฟอ.อุททอง  
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

เปิดใบสั่งแล้ว  
เลขที่ใบสั่ง 2๐๐๐9 ๐๗๗๗)  
ผู้เปิดใบสั่ง.....  
ว/ด/ป/ ที่เปิดใบสั่ง.....

กพค.  
วันที่พิมพ์ 15/01/ 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟฟ.เขต 3 ภาค 3 นครปฐม  
แผนดรรชนีหม้อแปลง (มป.5)  
09 - 07 - 1 - 01 กฟอ.อุทอง

1/1  
d\_108\_1

งบ ผู้ใช้ไฟ ปี Funtional Location IUTG-F-FA10-TR0302 Gis\_Tag  
เลขที่สัญญา ลว. 01/01/2443 ครั้งที่ Pea\_no. **57-010533** Serial\_no. **4030501**  
บริษัทผู้ผลิต PRECISE ขนาด(KVA) 50 เฟส 3 สาย 4 อิมพีแดนซ์ 0.00 % เวกเตอร์กรุป  
โวลท์แอมป์แรงสูง โวลท์แอมป์แรงต่ำ บ่ประกัน 0 ปี ตั้งแต่วันที่ 26/12/2559 ถึงวันที่ 25/12/2562  
น้ำหนัก 0.00 กก ได้รับเมื่อ 01/01/2443 ราคา 0.00 ประเภทหม้อแปลง Seal Type ประเภทติดตั้ง แขนง

อนุมัติเลขที่	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ติดตั้ง	วันที่ถอน	วันที่โอน	มป.10 เลขที่	เหตุผล	หมายเหตุ
อุทอง(บค)384 ลว2	คงคลัง กฟอ.อุทอง			18/09/2557		เพื่อใช้งาน	นายเทอดศักดิ์ นิมิตรศักดิ์ศิริบ
อุทอง(บค)384 ลว2	นายเทอดศักดิ์ นิมิตรศักดิ์ศิริบ.หนองมะสังข์	18/09/2557			57000141	ขยายเขต	C-57-I-UTOCS.0174.02.1









การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority  
ใบเบิก/คืนอะไหล่

วันที่ 12.ก.พ.62.....

หน้าที่ 1 / 1

ใบเบิก

ใบส่งคืน

ศูนย์ซ่อมบำรุง  
ITIDQM04.....

ศูนย์ต้นทุน  
I207101001.....

คลังพัสดุ

I020 คลังพัสดุ สุพรรณบุรี

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	เลขที่ ใบส่งซ่อม	จำนวน		หน่วย	หมายเหตุ
				เบิก	ส่งคืน		
1	1-05-001-0200	TR.,SEAL,50 KVA.3 P,22-0.4/0.23 KV.DYN 11	2000907771		1.000	EA	

ลงชื่อ..... ( นายเทพกร ศรีวณิช ) ตำแหน่ง 5ผบ.กฟอ.อุทอง วันที่ 12 ก.พ. 2562 โทรศัพท์..... ผู้เบิก	ลงชื่อ..... ( นายอภิรักษ์ พลเสน ) ตำแหน่ง รก.(ท) ปฏิบัติงานแทน วันที่ แจก.กฟอ.อุทอง โทรศัพท์ ๑.๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ผู้อนุมัติ	ลงชื่อ..... ( นายวัฒนา อนุศรี ) ตำแหน่ง หน.ผบ.กฟอ.อุทอง วันที่ 12 ก.พ. 2562 โทรศัพท์..... ผู้ตรวจสอบ/ผู้บันทึกข้อมูล
---	--	---



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๑๐.๓๒/อทง. ๐๖๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มทอง  
๖๓๘ ม.๑ ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรบผลการสืบสวนสอบสวนกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าถูกโจรกรรม

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มทอง

อ้างถึง บันทึกประจำวันลำดับ ๑๖๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

ตามบันทึกประจำวันที่อ้างถึงนายจกกล โปธิกุล ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ ๖ ในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าถูกโจรกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ บริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ พียูเอ ๕๗-๐๑๐๕๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง ถูกถอดจากเสาไฟฟ้าและตกลงมาอยู่บนพื้นดินด้านในหม้อแปลงถูกลักเอาลวดทองแดงออกไปจนหมดนั้น

บัดนี้ เวลาได้ล่วงมานานพอสมควรแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ขอรบผลการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว และได้จัดการสอบสวนแล้วหรือไม่ ได้ผลประการใด ได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มทองทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย ศิริไพบูลย์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มทอง

ร.๓.๐.๗๗   
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร(๐๓๕)๕๕๒๔๘๒ , ๕๕๑๓๔๔

โทร(๐๓๕)๕๕๓๐๓๔ ต่อ ๓๘๗๑๑

  
11/๑๖/๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๑๐.๓๒/อทง๒๓๘๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทอง  
๖๓๘ ม.๑ ตำบลอุทอง อำเภออุทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรบผลการสืบสวนสอบสวนกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าถูกโจรกรรม

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทอง

อ้างถึง บันทึกประจำวันลำดับ ๑๖๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

ตามบันทึกประจำวันที่อ้างถึง นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ ๖ ในนามของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าถูกโจรกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ บริเวณบ้านหนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ พียูเอ ๕๗-๐๑๐๕๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง ถูกถอดจากเสาไฟฟ้าและตกลงมาอยู่บน พื้นดิน จากการตรวจพบว่าด้านในหม้อแปลงถูกลักเอาลวดทองแดงออกไปจนหมดนั้น

บัดนี้ เวลาได้ล่วงมานานพอสมควรแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ขอรบผลการ สืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว และได้ตั้งการสอบสวนแล้วหรือไม่ ได้ผลประการใด ได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภออุทองทราบด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย ศิริไพบูลย์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทอง

๖.๗๐.๖๗   
(นายอุทัย ศิริไพบูลย์)

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร(๐๓๕)๕๕๒๔๘๒ , ๕๕๑๓๔๔  
โทร(๐๓๕)๕๕๓๐๓๔ ต่อ ๓๘๗๑๑

๕๓๑๐.๓๒-๒๑๓๗  
๑๗ ม.๕๓-๒๒



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.อุทอง  
เลขที่ ก.๓ อทง.(ปป).-  
เรื่อง รายงานหม้อแปลงสูญหาย  
เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง

ถึง ผจก.กฟอ.อุทอง  
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับแจ้งว่าหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีโอ ๕๗-๐๑๐๕๓๓ ติดตั้งใช้งานที่ บ้านหนองมะสังข์ ม.๑๔ ต.จรเข้ อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี ได้สูญหายไปจากจุดติดตั้ง ทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย เป็นเงิน ๕๘,๙๐๐ บาท ไม่พบผู้กระทำผิด

ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการ กรณีทรัพย์สินในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบของ กฟภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ร.ม. จิตน์ สิริ

โทรจก.ท., ผบ.ลต.; ผบ.กค.  
แผนกการรวมทร ๓๐๐/๑๐/๑๐๖  
กรณีหม้อแปลงสูญหาย  
แผนก. รดท.จรเข้ ต่อไป

(นายอุทัย สิริไพบูลย์)  
ผจก.กฟอ.อุทอง  
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

(นายวัฒนา อนุศรี)  
ผบ.กฟอ.อุทอง  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒