



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน  
เลขที่ ก.3 กฟส.บสน.(มต) วันที่ 11 มีนาคม 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งกรรมการฯที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฯ มีรายชื่อข้างท้ายนี้  
ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุดระบบ...1...เฟส...22000-460/230...โวลท์ ขนาด...20...เควีเอ  
PEA\_23-007093...SN...1C07337...ผลิตภัณฑ์...SIRIWAT...ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง [ / ] ของ กฟภ. [ ] ของผู้ใช้ไฟ  
[ ] ของ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ - .....

ติดตั้งเมื่อ.....ชำรุดเมื่อ.....ได้นำหม้อแปลงขนาด.....เควีเอ

PEA.....SN.....ผลิตภัณฑ์.....ไปติดตั้งแทน

[ ] หม้อแปลงใหม่ [ ] หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว [ / ] หม้อแปลงผ่านการซ่อม

วัดโหลดสูงสุดเครื่องที่ติดตั้งแทน เมื่อวันที่.....เวลา.....น.

วงจรที่ 1 : Phase A.....A , Phase B.....A , Phase C.....A

วงจรที่ 2 : Phase A.....A , Phase B.....A , Phase C.....A

- ล้อฟ้าแรงสูง [ ] ใช้ของเดิม [ ] เปลี่ยนใหม่ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ [ ] ใช้ของเดิม [ ] เปลี่ยนใหม่ ชุด
- พิวส์แรงสูง [ ] ใช้ของเดิม [ ] เปลี่ยนใหม่ เฟส .....แอมป์
- พิวส์แรงต่ำ [ ] ใช้ของเดิม [ ] เปลี่ยนใหม่ เฟส .....แอมป์

การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant.....โอห์ม จ่ายโหลด.....วงจร

หมายเหตุ : .....

2.2 สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังการชำรุด

- 2.2.1 ขั้วต่อบุขซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.2 บุขซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.3 ปะเก็นบุขซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ
- 2.2.4 ระดับน้ำมันในถังอะไหล่
- 2.2.5 กระบอกที่ใส่สารดูดความชื้น
- 2.2.6 สารดูดความชื้น
- 2.2.7 ถัง/ครีบบระบายความร้อน

สภาพ	หมายเหตุ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ
-	เสื่อมสภาพ

2.2.8 ค่าฉนวน PG.....SG.....PS..... เมกกะโอห์ม (MΩ)

2.2.9 อื่นๆ.....

2.3 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้

- 2.3.1 ขดลวดแรงสูง [ ] อาร์คขาด [ ] อาร์คเป็นจุด [ ] ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง  
[ ] ไหม้เกรียม [ ] ปกติ [ ] อื่นๆ ไม่สามารถยกขดลวดได้
- 2.3.2 ขดลวดแรงต่ำ [ ] อาร์คขาด [ ] อาร์คเป็นจุด [ ] ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง  
[ ] ไหม้เกรียม [ ] ปกติ [ ] อื่นๆ ไม่สามารถยกขดลวดได้
- 2.3.3 แกน [ ] ปกติ [ ] ชำรุด [ ] อื่นๆ.....
- 2.3.4 แท้ป [ ] ปกติ [ ] ชำรุด
- 2.3.5 น้ำมันหม้อแปลง [ ] ปกติ [ ] ชำรุด [ ] มีเขม่าดำ
- 2.3.6 ฉนวนที่ขดลวด [ ] ปกติ [ ] กรอบเกรียม [ ] อื่นๆ ไม่สามารถยกขดลวดได้

2.4 การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

(มป.1, มป.4-41 และ มป.11-ป.41 กรณีชำรุดภายใน 6 เดือน)

3. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก.....เสื่อมสภาพ.....
- 3.2 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร  
[ ] คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
[ ] ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
- 3.3 กรณีหม้อแปลงชำรุดเห็นควร [ ] ซ่อมไว้ใช้งาน [ / ] รวบรวมไว้ขาย [ ] Rebuild
- 3.4 อื่นๆ.....หม้อแปลงมีอายุการใช้งานเกิน 40 ปี.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บางเลน

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ

(นายอาคม วิมูลชาติ) ตำแหน่ง ขผ.มต.รักษาการแทน ผผ.มต.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6 (ปฟ) ผผต.กฟส.บางเลน (ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง)


ที่ ก.3 กฟส.บสน.(มต) ๗๙๙

เรียน ออก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน



ผู้ใช้ : C3BLMMSL01  
เคสเลขที่ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการดำเนินงานขอหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 29.03.2026  
เวลา : 20:07:18  
หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-007093 เลข-ผู้ผลิต : 1C07337  
WBS : เลขที่สัญญา :  
วันที่อนุมัติแรงสูง (kVolt) : 14.12.2020  
วันที่เริ่มรับประกัน : 26.09.2025  
วันที่เริ่มรับประกัน : 29.09.2025

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49  
อินทรีพท์ : 460134255 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสัญญาที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสัญญาที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
09.04.2008	IBEA-F-FA06-TR0041							
14.12.2020	3373XF000003382	ม.10 ต.บางปลา	ม.10 ต.บางปลา	ม.มิเตอร์ฟก.บด.	ติดตั้ง	4981554994	700117728	
26.09.2025	1010	ม.11 คลองพุด นครปฐม	1003		ติดตั้ง			
29.09.2025					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ

PEA 23-007093 Serial No. 1C07337 ขนาด 20 KVA ผู้ผลิต SIRIWAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด-เสื่อมสภาพ)

