



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๑-๐๐๒๒๗๓

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีอีเอ TR๒๑-๐๐๒๒๗๓ ซีเรียลนัมเบอร์ ๗๘๓๕๕๖
ผลิตภัณฑ์ TATUNG ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนลับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโธ) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕



รูปภาพหม้อแปลง TR1๒๑-๐๐๒๒๗๓ ๓๐KVA

Handwritten signature

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช

ผู้ชี้ : C3DBGMSM01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการดำเนินงานของหม้อแปลงรายชื่อตัว

เลขที่ : 09:50:31
 หน้า : 1

เลขที่ผลิต : TR21-002273
 WBS : 1-67-1-DBG68-15.2007
 วัสดุที่ผลิต : (KVolt) :
 รับประกัน 0 ปี

เลขที่ผลิต : 783556
 เลขที่สัญญา :
 วัสดุที่ผลิต : (Volt) :
 รับประกัน :
 รหัส : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W. 22-0.46-0.23 KV.
 ปริมาณผลิต : TAITUNG
 ประเทศที่ผลิต : อุบลราชธานี ก่อปี 49 สิทธิบัตร : 460132820 / 0
 รับประกัน :
 รับประกัน : 460132820 / 0

วันที่	สถานีผลิต	ค่าอธิบายรายละเอียด	ปีปฏิบัติงาน	คำอธิบายข้อที่ปฏิบัติงาน	ที่ๆตรวจ	เลขที่ตรวจ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDBA-F-FA06-TR0011	xx น. 10 ค. เก็บบาง (ช่วยเร่ง)			ติดตั้ง			
19.09.2007	IDBA-F-FA05-TR0194	xx น. 1 ค. ป้ายเขียน (บ. หักครึ่ง)			ติดตั้ง			
17.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0034	xx น. 2. เขาวง (ไล่น้ำมันเขาน้อย)			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000000998	DCC_น. 2 ค. เขาวง ไล่น้ำมันเขาน้อย	2002	ปกติๆ ทพท. คบ.	รับคืน	4970671142	6001185098	การดำเนินงานปกติ
24.08.2023	1020	คลังพัสดุ			รอถอน			การดำเนินงานปกติ
24.08.2023	1020	คลังพัสดุ	2002	ปกติๆ ทพท. คบ.	เบิก	4971026965	6001185097	การดำเนินงานปกติ
12.09.2023	1020	คลังพัสดุ			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
04.10.2023	1131-GISTAG	FL รหัสช่าง GIS TAG - ทพท. คบ.			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
28.12.2023	33XFA000157107	DCC_น. 2 ค. เขาวง (ไล่น้ำมันเขาน้อย)			รับคืน	4981723456	7001116148	การดำเนินงานปกติ
09.10.2025								
09.10.2025	1020	คลังพัสดุ	1002	ผ. วิ. เคอร์รี่ทพท. คบ.	รับคืน			

(นายทศพล เงินทอง)
 พงจ. 5 ผสมต. กพท. เคมีบางนางบัว