



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๔๗๗๓
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๓ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๓-๐๐๔๗๗๓ ซีเรียลน์เบอร์ ๓C๓๓๓๐๐
ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโกล) ตำแหน่ง ผอ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

รหัส : C3DBGMSM01
 รุ่น : PED-400
 ปี : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการแจ้งงานซ่อมหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 05.03.2560
 เวลา : 09:22:29
 หน้า : 1

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : TR23-004773
 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 1-67-1-DBG68-15.2012
 วันที่รับแจ้งหนี้ : 0 ปี

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 3C33300
 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 3C33300
 วันที่รับแจ้งหนี้ : 0 ปี

วันที่ : 1-05-001-0200 TR. SEAL. 50 KVA. 3 P. 22-0.4/0.23 KV. DYN11
 บริษัท : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก้อนปี 49
 วันที่รับแจ้งหนี้ : 460133458 / 0

วันที่	รหัส	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวน	มูลค่า	วันที่รับแจ้งหนี้	วันที่รับแจ้งหนี้	วันที่รับแจ้งหนี้	วันที่รับแจ้งหนี้
31.10.2005	IDAA-F-FA04-TR0063	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
07.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0117	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
08.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0073	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
19.01.2010	IDAA-F-FA04-TR0073	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
22.01.2010	IDAA-F-FA04-TR0142	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
08.07.2010	IDAA-F-FA04-TR0142	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
10.02.2011	IDAA-F-FA04-TR0019	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
17.11.2022	33XFA000076917	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		
20.10.2025	1020	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	XX บริษัท กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1002	4981859340	7001116159	การดำเนินงานปกติ		

(นายทศพล เงินทอง)
 พย.5 ผมด.กฟส.เดิมบางนาง

92



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๔๗๗๓ ๕๐KVA

(นายทศพล เงินท
พชง.5 ผมต.ภฟส.เดิมบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ดบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๕-๐๐๑๔๐๔

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๕-๐๐๑๔๐๔ ซีเรียลน์มเบอร์ ๓C๓๗๙๓๕
ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง
ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ดบ.(มต)

เรียน อก.บข(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโกล) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

วันที่ : 05.03.2026
เวลา : 08:18:18
หน้าที่ : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการไฟฟ้าของหมอนแปลงราชตัว

ผู้รับ : C3DBGMSM01
เลขหมาย : PED-400
โปรแกรม : ZPMRO33

เลขที่ผลิต : TR25-001404
WBS : 1-67-1-DBG68.15.2015
เลขที่ผลิต : 3C37935
เลขที่สัญญา :
เลขที่มอบใบเสร็จ (Vo11) :
วันที่เริ่มรับประกัน :
วันที่ครบประกัน :
วันที่ : 1-05-001-0006 TR. 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460373920 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	เลขที่ผลิต	เลขที่สัญญา	เลขที่มอบใบเสร็จ (Vo11)	วันที่เริ่มรับประกัน	วันที่ครบประกัน	วันที่	เวลา	หน้าที่
31.10.2005	IDAA-F-FA09-TR0015	XX บ้านหนองอีพันท...						
23.11.2021	1020	คลังพัสดุ สรรพบุรี						
23.11.2021	1020	คลังพัสดุ สรรพบุรี						
06.06.2022	1020	คลังพัสดุ สรรพบุรี						
13.06.2022	1020	FL วัสดุทาง GIS TAG - กฟอ.คย.						
13.06.2022	1131-GISTAG	DCC M.5 ค. ปากน้ำ (ก่อนถึงศาลากลาง)						
13.06.2022	3372XF000000661	DCC M.5 ค. ปากน้ำ (ก่อนถึงศาลากลาง)						
25.11.2022	3372XF000000661							
20.10.2025	1020	คลังพัสดุ สรรพบุรี						

(นายทศพล เงินทอง)
พช.5 ผ.มต.กฟ.ส.เค.ม.บางนางบวช

27



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๕-๐๐๑๔๐๔ ๑๐๐KVA



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๑-๐๐๑๗๗๖
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๓ ลว.๔ ก.พ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำนอง ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ TR๒๑-๐๐๑๗๗๖ ซีเรียลนัมเบอร์ ๒๖๔๓๒
ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน อก.บช(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ผู้ว่า : C3DBGKSM01
 เสนอ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการปฏิบัติงานของหม้อแปลงรายตัว


วันที่ : 05.03.2020
 เวลา : 09:23:30
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตบัตร : TR21-001776 เลข. ผู้ผลิต : 26932
 WBS : 1-67-1-DBG68-15-2013 เลขที่สัญญา :
 วัตถุหม้อแปลงสูง (KVolt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :
 วันที่สิ้นสุดประกัน :
 วันที่ผู้ผลิต : 1-05-001-0201 TR, SEAL, 100 KVA, 3P, 22-0.4/0.23 KV, DYN11
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIJAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. กอ.ปี 49 สิทธิบัตร : 460133137 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

ปี	สถานที่ตั้ง	ลักษณะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
16.02.2007	IDAA-F-FA04-TR0098	XX บำรุงรักษาเดิม ม.3 ต.หนองโพธิ์	ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
08.11.2007	IDAA-F-FA04-TR0098	XX บำรุงรักษาเดิม ม.3 ต.หนองโพธิ์	ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
26.06.2009	IDAA-F-FA04-TR0072	XX ม.3 ต.กระเสี้ยว(ม.ท่ามะกรูด)	ติดตั้ง			
18.01.2023	IDAA-F-FA04-TR0072	XX ม.3 ต.กระเสี้ยว(ม.ท่ามะกรูด)	ติดตั้ง			
15.10.2025	3372XEF00000751	DCC ม.3 ต.กระเสี้ยว(ม.ท่ามะกรูด)	ติดตั้ง			
15.10.2025	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	รับคืน	4981797381	7001116160	การดำเนินงานปกติ
				1002		
				ม.มีเตอร์พก.คบ.		

WS

(นายทศพล เงินทอง)
 พช.5 ผ.มต.กฟส.เดิมบางนางบวช



รูปภาพหม้อแปลง TR๒๕-๐๐๑๓๕๐ ๑๐๐KVA

๙๖

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนา