



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.สพร.
เลขที่ 03630 วันที่ 9 ตุลาคม 2568
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน
ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 21-001459

Serial No 34944 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22000/460-230 KV ผลิตภัณฑ์ Thai Maxwell ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟภ. (หมดประกันฯ) ของกฟภ. (อยู่ประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ไม่พบประวัติการสับเปลี่ยน ติดตั้งเมื่อวันที่ -

ชำรุดวันที่ - อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด - kVA - เฟส

หมายเลข PEA - Serial No - ผลิตภัณฑ์ - ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

- มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่นๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก พบการช็อตเทิร์นภายในหม้อแปลงด้านแรงสูง ทำให้ขดลวดด้านแรงสูง เฟส A,B อาร์คขาด

- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญหาย ส่งเคลมประกัน

- 3.3 อื่น ๆ

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

- ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน อก.บข.(ก.3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวัฒน์ ทิพย์พัฒนะ)
ผจก.กฟส.สามพราน

ลงชื่อ
(นายวันภูมิ บารุงศรี) คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ
(นายชัยยุทธ นันทสังข์) คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ
(นายชูชาติ จันทรวิชัย) คณะกรรมการฯ
ตำแหน่ง พชง.7 ผมต.

ผู้ใช้ : C3SAPMSL01
โคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 31.03.2026
เวลา : 19:45:03
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR21-001459
WBS :
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 34944
เลขที่สัญญา :
โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สินทรัพย์ : 460124539 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IPMB-F-FA03-TR0066	xx			ติดตั้ง	รีดออน		เสื่อมสภาพตามวาระ
23.11.2017								
31.07.2024	I050	คลังพัสดุ สามพราน	2001	ปฏิบัติฯ กฟภ. สพร	โอน	4975631899		
31.07.2024	I050	คลังพัสดุ สามพราน	1001	ผ.มิเตอร์กฟภ. สพร	โอน	4975632661		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 21-001459

TCODE : IH08

แอปกรณ์(Q) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) โครงสร้าง(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัย(H)

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์: 1000302977 หมวดอุปกรณ์: M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า


คำอธิบายอุปกรณ์: หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ: ESTO OLDR

มีผลจาก: 23.11.2017 มีผลถึง: 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ	1-05-000-0002	TR., 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภณฑ์	TR21-001459	
เลขที่ประจำสำ	1000445652	




ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่ปล็อค	
โรงงาน	I050	คลังพัสดุ สามพราน	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	1001	ผ.มิเตอร์กฟภ.สพร	
แบบขั้วสต็อก	R	แบบขั้วหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	31.07.2024
ลูกค้		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ 0	องค์ประกอบ WBS	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 6 ตุลาคม 2568	
สาเหตุการชำรุด : พบการช็อตเทิร์นภายในหม้อแปลงด้านแรงสูง ทำให้ขาดลดด้านแรงสูง เฟส A,B อาร์คขาด	
1	2
	
รูปถ่าย : PEA TR 21-001459	รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 21-001459
3	4
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 50px; text-align: center;">N/A</div>
รูปถ่ายด้านหลัง : PEA TR 21-001459	รูปถ่าย Name plate : PEA TR 21-001459