



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางปลาม้า.....
เลขที่ ก.3กฟส.บปม.(ผปร.) 1169/2569 วันที่ 16 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางปลาม้า.....

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บปม.25/2569..... ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569.....

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 36-006173.....

Serial No 930523..... ขนาด 30. kVA 1..... เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ THAI MAXWELL. ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านบึงคา..... ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548.....

ชำรุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568. อายุการใช้งาน 20 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 42-005263..... Serial No. 990715022 ผลิตภัณฑ์ SIVALEE ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่น ๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3..... รูป อื่น ๆ.....

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ.....

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เรียน อค.บษ.(ก.3).....
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายรักรังสรรค์ เลิศสิทธิธรรม)
ผจก.กฟส.บปม.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุนทร คิ้วเที่ยง) ตำแหน่ง ผ.น.ค.กฟส.บปม
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวีระพงษ์ คุชอเอี่ยม) ตำแหน่ง พชง.6.กฟส.บปม.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายพิชชา อินทรสุริยวงศ์) ตำแหน่ง พชง.5.กฟส.บปม