



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง
เลขที่ ก.๓ กฟส.ดช.ผปร.๖๒๓/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)TR๒๓-๐๑๐๕๙๓
เรียน ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส ๒,๒๐๐๐-
๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอเอ ๒๓-๐๑๐๕๙๓ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑C๑๑๘๐๕ ผลิตภัณฑ์
SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑หม้อแปลงติดตั้งที่ -

วันที่ - ๒๕๖๘

กฟส.อ.ด่านช้าง ได้นำหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒,๒๐๐๐-๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ

พีโอเอ - ซีเรียลนัมเบอร์ - ผลิตภัณฑ์ -

ไปติดตั้งแทน

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

-ล่อฟ้าแรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด ๒๐-๒๑ เควี ๕ เคเอ

-ล่อฟ้าแรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด.....-.....เควี ๒.๕-๕ เคเอ

-ฟิวส์แรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-ฟิวส์แรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant - โอห์ม

จ่ายโหลด - วงจร

มป.๒ - ป.๕๗

ส่งแล้ว

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑/๗ เม.ย. ๒๕๖๙

(.....)

๒.๒ สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังชำรุด

๒.๒.๑ ขั้วต่อบุขซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๒ บุขซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๓ ปะเก็นบุขซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๔ ระดับน้ำมันในถังอะไหล่

๒.๒.๕ ครอบกึ่งที่ใส่สารดูดความชื้น

๒.๒.๖ สารดูดความชื้น

๒.๒.๗ ถัง / ครีประบายความร้อน

๒.๒.๘ ค่าฉนวนพีจี.....-...../ พีเอส.....-.....จีเอส.....-.....เมกกะโอห์ม

๒.๒.๙ อื่น ๆ

สภาพ	หมายเหตุ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้-

๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....

๒.๓.๓ แกน () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๔ แท็บ () ปกติ () ชำรุด

๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง () ปกติ () มีน้ำปน () มีเขม่าดำ

๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด () ปกติ () กรอบ-เกรียม () อื่น ๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป. ๑, มป.๔ - ป.๔๑และ มป.๑๑- ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร

() คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

() ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

๓.๓ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน () รวบรวมไว้ขาย

() บริษัทจัดซ่อมแล้วจัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ

๓.๔ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ ดช.๓๖๒/๒๕๖๙


เรียน ออก.บช(ก.๓)



(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง


๑๖ เม.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายธนาเดช กิตตินวโชค) ตำแหน่ง ผ.ปร.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายนพดล เขาแก้ว) ตำแหน่ง ผ.บค.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายฉัตรชัย แสงตะวัน) ตำแหน่ง ผ.ปร.

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 โคลเลนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 13:46:41
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-010593 เลข.ผู้ผลิต : 1C11805 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประจุเกททรัพย์สิน : อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์สิน : 460133281 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ตั้ง	ชื่ออุปกรณ์สถานที่ตั้ง	ปีเปลี่ยนค่า	ค่ารับยกที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขตัววัสดุ	ใบเสร็จ	หมายเหตุ
31.10.2005	IDAA-F-FA09-TR0072	xx บ้านนิคม ซอย 3 กลาง			ติดตั้ง			
28.06.2021					รื้อถอน			
28.06.2021	1020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	2601	หมบ.ด้านข้าง	รับคืน	4960407163	7000628559	
29.06.2021	1020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	2601	หมบ.ด้านข้าง	เบิก	4960422168	7000628560	
02.06.2022	1132-GISTAG	FL รอสว่าง GIS TAG - กฟภ.คช.			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XF1A000132771	บ.นิคมฯ 3 กลาง ลุคนรก			ติดตั้ง			
02.12.2025	1020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	1601	หมบ.ด้านข้าง	รับคืน	4982643030	7001146333	
18.12.2025					รื้อถอน			
03.02.2026	1020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	2601	หมบ.ด้านข้าง	โอน	4983235246		เสื่อมสภาพตามอายุ

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 13:53:52
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR68-003678 เลข-ผู้ผลิต : 6851180 วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : I-68-I-DACXX.15.2011 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789565 / 0
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลโดยสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลขายที่เก็บสินค้า	จำนวน	มูลค่า	ใบส่ง	หมายเหตุ
14.07.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	โอน	5004651251		
18.11.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	โอน	4982293893	7001146332	
13.03.2026	I132-GISTAG	FL รอสสร้าง GIS TAG - กฟอ.คช.		ติดตั้ง				