



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย  
วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๓๒-๐๐๑๘๔๙ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย ✓

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๓๒-๐๐๑๘๔๙ Serial No.๑๙๐๔๑๙๔๗๓ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านตะวัน ม.๗ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ชำรุดวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ อายุการใช้งาน...๙...ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๒๐ KVA PEA No. TR๓๒-๐๐๕๘๑๒ Serial No. ๓๒๑๓๗๕ ผลิตภัณท์ THAI TRAF0 ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.๒๕๖๕  ไม่มี  อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓) มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป  อื่นๆ.....

**๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ**

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟิวส์ล่งหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ .....

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๒๙๑ /๒๕๖๙  
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
ผจก.กฟส.บ่อพลอย

ลงชื่อ ..... ✓ ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... ✓ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ทม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... ✓ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายเอกชัย จันทรเจริญ) ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๓๒-๐๐๑๘๔๙ (๓๐ KVA)



