



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.
21-003086 Serial No 7870 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SSANG YONG ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☐ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน
3.3 อื่น ๆ
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
☐ คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
☐ ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 671 /2568

เรียน อก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวัน วัจนะ)

ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.มารุต ฝัดศิริ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....นาย.....คณะกรรมการฯ

(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผมต.กฟส.ไทรโยค

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR21-003086
WBS :
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 4 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 7870
เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 27/07/1978

วัสดุ : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
บริษัทผู้ผลิต : SSANG YONG
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460264826 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 26/07/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMK-F-FA02-TR0052	xx บ.หนองสองห้อง ม.4 ต.หนองตากยา บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค(หน้า รร.ไทยออส) บ.ศรีมงคล ม.4 อ.ไทรโยค หน้า ร.ร. สมากมไทย คลังพัสดุ กาญจนบุรี คลังพัสดุ กาญจนบุรี คลังพัสดุ กาญจนบุรี			ติดตั้ง			
04.08.2015	ISYA-F-FA09-TR0035				ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000007371				ติดตั้ง			
09.06.2025			1401		รื้อถอน	4979833491	4007752355	เสื่อมสภาพตามวาระ
09.06.2025	I030		1401	ผบต. ไทรโยค	รับคืน	4980114971	4007784627	
25.06.2025	I030		1401	ผบต. ไทรโยค	เบิก	4981276860	7001123385	
10.09.2025	I030			ผบต. ไทรโยค	รับคืน			

อุปกรณ์(Q) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) โครงสร้าง(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)



แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000310035 หน่วยอุปกรณ์ M กฟท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟส.ไทโรโยค
สถานะ ESTO W TWO
มีผลจาก 09.06.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง วงจร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR21-003086
เลขที่ประจำตัว 1050010201

ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บิล	
โรงงาน	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	1401	ผบค.ไทโรโยค	
แบบสต็อก	R	แบบหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	10.09.2025
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS	

หม้อแปลงขนาด 20 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA 23-004958 ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT

ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส.ไทรโยค

