



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.ดอนตูม  
เลขที่ ก.3 กฟส.ดตม.(ปร) /2569 วันที่ 4 ส.ธ. 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR56-000290 ขนาด 100 เควีเอ  
เรียน ผจก.กฟส.ดอนตูม

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 ดตม. 029/2567 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PE-A 56-000290 Serial No.  
BD0153 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ VISTA TRAFO ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกัน) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☒ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.4 ต.ลำเหย บ้านหนองตา ติดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564  
ชำรุดวันที่ 20 พ.ย. 2568 อายุการใช้งาน 12 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 160 kVA 3 เฟส  
หมายเลข PEA.45-015588 Serial No. 45310833 ผลิตภัณฑ์ GECไปติดตั้งแทนชั่วคราวเนื่องจาก 100 KVAไม่มี  
2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ ☐
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
☒ มบ.11 ☒ รูปภาพหน้าSerdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ ☐
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  
3.1สาเหตุการชำรุดเนื่องจากขดลวดแรงต่ำช็อตเอ.ซี  
3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ☐ ซ่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน  
3.3 อื่น ๆ ☐
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
☐ คิดค่าซ่อมจากผู้เช่าไฟ เนื่องจาก ☐
- ☐ ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้เช่าไฟ เนื่องจาก ☐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ  
(นายยุทธการ บรรจงศิลป์) ทน.ปร.กฟส.ดตม.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ  
(นายธณณ นันทพงศ์ศักดิ์) ทน.มต.กฟส.ดตม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คณะกรรมการฯ  
(นายชยพล ส่องประทีป) พทง.7 ผปร.กฟส.ดตม

ที่ ก.3 กฟส.ดตม.(ปร) /2569

เรียน อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายไกรสร พวงหอม)

ผจก.กฟส.ดตม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกการตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าย

มป.-11-ป.68

(Report no. ....)

## สาเหตุของการปฏิบัติงาน

- ☒ (1) รื้อถอนชำรุด ☐ (2) รื้อถอนไม่ชำรุด ☐ (3) โจรกรรม/ก่อความไม่สงบ ☐ (4) สบ.ตามวาระ  
☐ (5) หลังซ่อมเล็กน้อย ☐ (6) หลังจ้างซ่อม ☐ (7) คงคลังค้างนาน ☐ (8) อื่น ๆ.....

☐ 1 เฟส ☒ 3 เฟส (Seal) ☐ 3 เฟส (Con)  
ขนาด 100 kVA PEA. 56-000290 S/n. B00153  
ผลิตภัณฑ์ VISTA TRAF0 อายุ 12 ปี  
โวลต์แรงสูง 22000 โวลต์แรงต่ำ 400/230  
☒ หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่ 1 ☐ ยังไม่ผ่านการซ่อม

การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  
ถนน กม. ๖ ไร่ ๖๖๖ ตำบล บ้านฝาง  
อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น  
สถานที่คงคลัง กฟผ. บ้านฝาง  
ทรัพย์สินของ ☒ กฟผ. ☐ ผู้ใช้ไฟ

1. ค่าความต้านทานของฉนวนที่อุณหภูมิ.....C° ปกติ ผิดปกติ  
แรงสูง - แรงต่ำ 200 เมกกะโอห์ม ☐ ☒  
แรงสูง - กราวด์ 100 เมกกะโอห์ม ☐ ☒  
แรงต่ำ - กราวด์ 400 เมกกะโอห์ม ☐ ☒


2. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (ไม่ต่ำกว่า 30 kV)

ค่าที่วัดได้ 13 เควี/2.5 มม.

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ


## 3. ค่าอัตราส่วนของแรงดันหม้อแปลง (อ้างอิงตาม \* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง)

### หม้อแปลง 1Ø



การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันหม้อแปลง 1 เฟส

### หม้อแปลง 3Ø




การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันหม้อแปลง 3 เฟส

| แรงดันแหล่งจ่ายที่วัดได้ (V1) | Tap | ค่าแรงดันที่วัดได้ (V2) ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง |           |          | อัตราส่วน = V1/V2 |           |   | ผลการทดสอบ               |                                     |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------------------------|
|                               |     | A (a1-a2)                                   | B (b1-b2) | C        | A (a1-a2)         | B (b1-b2) | C | ปกติ                     | ผิดปกติ                             |
|                               | 1   |                                             |           |          |                   |           |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 2   |                                             |           |          |                   |           |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <u>400</u>                    | 3   | <u>0</u>                                    | <u>0</u>  | <u>0</u> |                   |           |   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               | 4   |                                             |           |          |                   |           |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 5   |                                             |           |          |                   |           |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |


## 4. ค่าการทดสอบแบบลัดวงจร (ตรวจสอบการกระแสเทียบเคียง)

### หม้อแปลง 1Ø



การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรหม้อแปลง 1 เฟส

### หม้อแปลง 3Ø



การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรหม้อแปลง 3 เฟส


|                                                           |                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ผลการทดสอบกระแส Ø a-n (a1-a2) ค่าที่วัดได้ <u>0</u> แอมป์ | <input type="checkbox"/> ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ผลการทดสอบกระแส Ø b-n (b1-b2) ค่าที่วัดได้ <u>0</u> แอมป์ | <input type="checkbox"/> ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ผลการทดสอบกระแส Ø c-n ค่าที่วัดได้ <u>0</u> แอมป์         | <input type="checkbox"/> ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ |



หม้อแปลงขนาด 100 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 56-000290 ผลิตภัณฑ์ VISTA TRAF0

ทรัพย์สินหม้อแปลง กฟส.ดอนตูม



จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1001528904 หมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงกฟภ. PEA 56-000290, 100 KVA   บันทึกภายใน

สถานะ ESTO WTRD 

มีผลจาก 02.12.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0052 TR.,100KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC

เลขที่ผลิตรหัส TR56-000290

เลขที่ประจำตัว 1002666092  ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกทั่วไป

โรงงาน 1010 คลังวัสดุ นครปฐม รหัสบริษัท 9000

ที่เก็บสินค้า 2201 ผกป.คอนลุม

แบบสต็อก R แบบรหัส R

สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 30.01.2026

ลูกค้า

ใบสั่งขาย / 0 ผู้ขาย องค์ประกอบ WBS

จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1001528904 หมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงกฟภ. PEA 56-000290, 100 KVA   บันทึกภายใน

สถานะ ESTO WTRD 

มีผลจาก 02.12.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ข้อมูลทั่วไป

คลาส Z\_TR DISTRIBUTION TRANSFORMER

ประเภทอะไหล่ Z4600 หม้อแปลงไฟฟ้า

กลุ่มสิทธิ์

น้ำหนัก KG สายผลิตรหัส

เลขสินค้าคงคลัง TR56-000290 ขนาด/มิติ วันที่เริ่มใช้ 22.05.2013

ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการได้มา วันที่ได้มา

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตรหัส VISTA TRAF0 ประเทศผู้ผลิต TH

เลขที่รุ่น ปี/เดือนสร้าง

ManufPartNo.

เลข-ผู้ผลิต BD0153



นายชยพล ส่องประทีป

พนักงานช่าง กฟส.อ.ดอนตูม

ผู้ใช้ : C3DOTPSS01  
โคลเอนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 25.05.2026  
เวลา : 15:51:09  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR56-000290  
WBS :  
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :  
รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : BD0153  
เลขที่สัญญา :  
โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-001-0052 TR., 100KVA, 3P, 22-0.4/0.23KV, DYN11, SC  
บริษัทผู้ผลิต : VISTA TRAFO  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460411370 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน :

| วันที่     | สถานที่ติดตั้ง     | คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง             | ที่เก็บสินค้า | คำอธิบายที่เก็บสินค้า | กิจกรรม | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง     | เหตุผล           |
|------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------------------|
| 22.05.2013 | Z103               | กองคลังพัสดุ 3                     |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 18.07.2013 | IKSA-F-FA02-TR0060 | xxm.3 ต.สามง่าม ตรงข้ามบมล้อยดอนยอ |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 12.12.2018 |                    |                                    |               |                       | รื้อถอน |             |            |                  |
| 12.12.2018 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                   | 2201          | ผกป. ดอนตูม           | รับคืน  | 4948583261  | 2000625070 |                  |
| 03.12.2021 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                   | 2201          | ผกป. ดอนตูม           | เบิก    | 4962445577  | 2001236385 |                  |
| 24.07.2024 | 3373XF000003459    | DCC_ม.4 ต.ล้อย (หนองตา)            |               |                       | ติดตั้ง |             |            | การดำเนินงานปกติ |
| 02.12.2025 |                    |                                    |               |                       | รื้อถอน |             |            | การดำเนินงานปกติ |
| 03.12.2025 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                   | 1201          | ผบต. ดอนตูม           | รับคืน  | 4982529146  | 2001557583 |                  |

  
นายชยพล ส่องประทีป  
พนักงานช่าง กฟส.อ.ดอนตูม

ผู้ใช้ : C3DOTPSS01  
ไคลเอนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.07.2026  
เวลา : 21:32:14  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR45-015588 เลข-ผู้ผลิต : 45310833 วัสดุ : 1-05-001-0007 TR., 160 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
WBS : P-PDR07.0-I-DOTD0.0006 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : G.E.C.  
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (kVolt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460117003 / 0  
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

| วันที่     | สถานที่ติดตั้ง     | อธิบายสถานที่ติดตั้ง                  | ที่เก็บสินค้า | อธิบายที่เก็บสินค้า | กิจกรรม | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง     | เหตุผล           |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|------------|------------------|
| 31.10.2005 | IKSA-F-FA02-TR0048 | xx ม.5 ต.สามง่าม ร.น.ซ่อมรถหน้าอ.อ.ภอ |               |                     | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 24.01.2023 | 3373XF000003358    | DCC_C3หน้าอ.อ.ภอตอนตม                 |               |                     | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 06.05.2025 |                    |                                       |               |                     | รื้อถอน |             |            | การดำเนินงานปกติ |
| 07.05.2025 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                      | 1201          | ผบต. ดอนตูม         | รับคืน  | 4979371763  | 4007662395 |                  |
| 03.12.2025 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                      | 1201          | ผบต. ดอนตูม         | เบิก    | 4982529210  | 2001557583 |                  |
| 03.04.2026 | I010               | คลังพัสดุ นครปฐม                      | 2201          | ผกป. ดอนตูม         | รับคืน  | 4984760841  | 7001055692 |                  |

  
นายชยพล ส่องประทีป  
พนักงานช่าง กฟส.อ.ดอนตูม



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ดอนตูม

ถึง ผจก.กฟส.ดอนตูม

เลขที่ ก.๓ ดตม.(กป.)

/๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติหม้อแปลงดำเนินการสับเปลี่ยนแทนหม้อแปลงที่ชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.ดอนตูม

ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(ปร)๑๓๓๐/๒๕๖๘ ลว.๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อนุมัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปี ๒๕๖๘ (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ I-๖๘-I-AEDXX.IQ.๑๐๐๐) ครั้งที่ ๔ ชื่องานปรับปรุงหม้อแปลงโรงกิโสบ้านใหม่ ๔๑-๐๐๐๐๔๙ หมู่ที่ ๘ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม หมายเลขงาน I-๖๘-I-DOTA๘.IQ.๑๐๒๐ ซึ่งงานดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงและย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไปใช้งานจุดใหม่เป็นการชั่วคราว ผกป.กฟส.ดอนตูมดำเนินการรื้อถอนหม้อแปลงแล้วนำไปติดตั้งจุดใหม่ปรากฏว่าหม้อแปลงไม่สามารถจ่ายไฟได้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ผกป.กฟส.ดอนตูม ได้ตรวจสอบหน้างานหม้อแปลงไม่สามารถจ่ายไฟได้จึงได้รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.ฟิวส์. ๕๖-๐๐๐/๒๕๖๐ ส่งนำกลับมาส่งคลังดอนตูมเพื่อตรวจสอบและขอนำหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.ฟิวส์.๕๕-๐๑๕๕๘๘ ไปติดตั้งแทนเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการให้ต่อไป

(นายปิตรีจน์ อธิศิริรัตนไกร)

ผ.กป.กฟส.ดอนตูม

อนุมัติดำเนินการให้ต่อไป

(นายรัฐกรณ์ เลิศสิทธิรคุณ)

ผจก.กฟส.ดอนตูม

3๓๓๓  
2๕๖๘  
29 พ.ค. 68

แผนกก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟ

โทร. ๐๓๔-๓๗๑-๓๕๒

56 ๐๐๐290



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หัวหน้าเวรฯ

ถึง ผจก.กฟส.ดอนตูม

เลขที่ ดตม.(กป.).....

วันที่ 20 พม 68

เรื่อง รายงานการสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด บริเวณ 100 KV. อ. 12 บ้านใหม่

เรียน ผจก./หม.กป./กฟส.ดอนตูม

ด้วยเมื่อวันที่ 20 พม 68 เวลา 15.30 น. หม้อแปลงขนาด 100 KVA.

ระบบ 3-4 เฟส. 22,000 KV. PEA 54-000290 Ser.No. .... ติดตั้งอยู่บริเวณ กอ. 12 บ้านใหม่ 8

ตำบล 12 บ้านใหม่ อำเภอ 100 KV. จังหวัด 45-015588

รับกระแสไฟฟ้าจาก ฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้า 100 KV. ได้เกิดชำรุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ได้และ

ได้นำหม้อแปลง ขนาด 160 KVA ระบบ 3-4 เฟส. 22,000 KV. PEA 45-015588

Ser.No. .... จาก 100 KV. ไปยัง 160 KV. ติดตั้งทดแทนชั่วคราว

เวลา 16.00 น.

อนึ่ง สำหรับสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ป้องกันและสาเหตุการชำรุดดังนี้

### 1. อุปกรณ์ป้องกัน

- |                                        |            |                            |                                        |                   |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1.1. ล้อฟ้าแรงสูง                      | .....ชุด   | <input type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ชำรุด            | จำนวน.....ชุด     |
| 1.2. ดริฟท์เข้าที่แรงสูง               | .....ชุด   | <input type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ชำรุด            | จำนวน.....ชุด     |
| 1.3. ฟิวส์แรงสูงขนาด 6                 | .....แอมป์ | <input type="radio"/> ปกติ | <input checked="" type="radio"/> ชำรุด | จำนวน 2 .....เส้น |
| 1.4. ฟิวส์แรงต่ำขนาด                   | .....แอมป์ | <input type="radio"/> ปกติ | <input type="radio"/> ชำรุด            | จำนวน.....อัน     |
| 1.5. จ่ายโหลดแรงต่ำ(สวิตช์ฟิวส์แรงต่ำ) |            |                            |                                        | จำนวน.....วงจร    |

### 2. สภาพทั่วไปภายนอกของหม้อแปลงที่ชำรุด

### 3. สาเหตุหม้อแปลงชำรุด

### 4. สภาพอากาศ

### 5. วัดโหลดหลังทำการสับเปลี่ยนหม้อแปลงแต่ละเฟส.A 20 .....แอมป์, เฟส.B 12 .....แอมป์

เฟส.C 13 .....แอมป์.

### 6. วัดแรงดันหลังทำการสับเปลี่ยนหม้อแปลงแต่ละเฟส.-เฟส.= 401 โวลท์, เฟส.-นิวตรอน= 238 โวลท์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

เรียน ผจก.กฟส.ดอนตูม

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายปิตรีจน์ อธิศิริรัตนกร)  
หม.กป.กฟส.ดอนตูม

(นายปิตรีจน์ อธิศิริรัตนกร)  
หม.กป.กฟส.ดอนตูม  
หัวหน้าเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

อนุมัติ  
(นายปิตรีจน์ อธิศิริรัตนกร)  
ผจก.กฟส.ดอนตูม  
หม.กป.รักษาการแทน  
ผจก.กฟส.อ.ดอนตูม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ไบสแกนพัสดุ

## การไฟฟ้า

ส่งพัสดุตามรายการข้างล่างนี้คืนคลังพัสดุ I010-คลังพัสดุ นครปฐม แล้ว

จากงาน I-68-I-DOTA8.IQ.1020 ปป.หนังสือแปลงโรงกิโลบ้านใหม่41-000049//REL//D1

โทรขาย/ใบสั่งงาน 7001055692

ใบส่งคืนพัสดุ

เลขที่ RGI260400049

บัญชี

ประเภทการรับคืน    รับคืนจากงานรื้อถอน

| รหัสพัสดุ     | จำนวน | หน่วย | รายการ                                                        | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | หน้า บ/ข |
|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| 1-05-001-0007 | 1     | ชิ้น  | หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11<br>TR45-015588 |              |         |          |
|               |       |       | (ลงชื่อ).....กรรมการ<br>(.....)                               |              |         |          |
|               |       |       | (ลงชื่อ).....กรรมการ<br>(.....)                               |              |         |          |
|               |       |       | (ลงชื่อ).....กรรมการ<br>(.....)                               |              |         |          |

วันที่ส่งคืน 03/04/2026

ผู้ส่งคืน 456120 นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร ;หัวหน้าแผนก

หัวหน้ากองพิสดารบกคน

ผู้สงคิน

## รายวันหน้า