



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.ดอนตูม
เลขที่ ก.3 กฟส.ดตม.(ปร.) /2569 วันที่ 4 ส.ย. 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR29-015939 ขนาด 100 เควีเอ
เรียน ผจก.กฟส.ดอนตูม

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 ดตม. 029/2567 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 29-015939 Serial No. 529315
ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ REDKONCAR ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☒ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.4 ต.ห้วยพระ ติดตั้งเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561

ชำรุดวันที่ 30 ม.ค.2567 อายุการใช้งาน 38 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 24-003249 Serial No. 800546 ผลิตภัณฑ์ ELTCE(ELTA) ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้าSerdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจากหม้อแปลงเสื่อมสภาพ

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน

- 3.3 อื่น ๆ

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

☐ คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

☐ ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายยุทธการ บรรจงศิลป์) ทน.ปร.กฟส.ดตม.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธนภณ นันทพงษ์ศักดิ์) ทน.มต.กฟส.ดตม.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชยพล ส่องประทีป) พชง.7 ผปร.กฟส.ดตม.

ที่ ก.3 กฟส.ดตม.(ปร.) /2569

เรียน อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

[Signature]


(นายไกรสร พวงหอม)

ผจก.กฟส.ดตม.

หม้อแปลงขนาด 100 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 29-015939 ผลิตภัณฑ์ RADE KONČAR

ทรัพย์สินหม้อแปลง กฟส.ดอนตูม



ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000294719 หมวดอุปกรณ์ M กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ ESTO WTWO

มีผลจาก 14.10.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ข้อมูลทั่วไป

คลาส Z_TR DISTRIBUTION TRANSFORMER

ประเภทหอบเจด Z9999 อุปกรณ์กฟผ.ก่อนปี 49

กลุ่มสิทธิ

น้ำหนัก 590 KG สายผลิตภัณฑ์

ขนาด/มิติ 100

เลขสินค้าคงคลัง TR29-015939 วันที่เริ่มใช้ 04.05.2001

ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการได้มา 37,800.00 THB วันที่ได้มา 01.01.2006

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ REDKONCAR ประเทศผู้ผลิต TH

เลขที่รุ่น

ปี/เดือนสร้าง

ManufPartNo.

เลข-ผู้ผลิต 529315

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000294719 หมวดอุปกรณ์ M กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ ESTO WTWO

มีผลจาก 14.10.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11

เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR29-015939

เลขที่ประจำสำ 1050010201 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บิลล์

โรงงาน I010 คลังวัสดุ นครปฐม รหัสบริษัท 9000

ที่เก็บสินค้า 2201 กฟผ.ดอนตูม

แบบวัสดุ R

แบบรหัส R

สต็อกพิเศษ

Date L.GoodsMvt 30.01.2026

ลูกค้า

ผู้ขาย

ใบสั่งขาย / 0 องค์ประกอบ WBS

นายชยพล ส่องประทีป
พนักงานช่าง กฟผ.อ.ดอนตูม

ผู้ใช้ : C3DOTPSS01
โคดเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 25.05.2026
เวลา : 11:17:34
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR29-015939
WBS :
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :
รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 529315
เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 27/12/2000

วัสดุ : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
บริษัทผู้ผลิต : REDKONCAR
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460287904 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 26/12/2003

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบส่ง	เหตุผล
31.10.2005	INCA-F-FA09-TR0113	xx หมู่.4 ต.ศรีษะทอง			ติดตั้ง			
22.04.2008	INCB-F-FA06-TR0085	xx หมู่.4 ต.ศรีษะทอง (หน้าวัดเสถียร)			ติดตั้ง			
14.12.2009	I010	คลังพัสดุ กฟภ.นครปฐม			ติดตั้ง			
19.10.2012	IKSA-F-FA07-TR0015				ติดตั้ง			
13.06.2013	I012	กฟส.ดอนตูม			ติดตั้ง			
13.06.2013	IKSA-F-FA07-TR0015				ติดตั้ง			
11.09.2017					รื้อถอน			
14.12.2017	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	2201	ผกป.ดอนตูม	รับคืน	4942978188	29-015939 ปป	
14.12.2017	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	2201	ผกป.ดอนตูม	เบิก	4942978438	2000791303	
16.01.2018	I012	กฟส.ดอนตูม			ติดตั้ง			
27.06.2018					รื้อถอน			
30.09.2019	IKSA-F-FA02-TR0084	xx ม.4 ต.ห้วยพระ ก่อนถึงอ.ชัยพลาสติก			ติดตั้ง			
24.01.2023	3373XF0000003542	DCC ม.4 ต.ห้วยพระ (คลองชล อ.ทวิชัย)			ติดตั้ง			
18.02.2023					รื้อถอน			การดำเนินงานปกติ
29.11.2023	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	2201	ผกป.ดอนตูม	รับคืน	4972385097	2001449435	
30.01.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	1201	ผบต.ดอนตูม	โอน	4978131379		


นายชยพล ส่องประทีป
พนักงานช่าง กฟส.อ.ดอนตูม