



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.24-004916
Serial No.1C15340 ขนาด 10 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
 - ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 767 /2568
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ผ
(นายนาวิน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(ว่าที่ ร.ต.มารุต ฝัดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....
(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYMSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 07.11.2025
 เวลา : 10:05:54
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-004916
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
 รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 1C15340
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 31/03/1981

วัสดุ : 1-05-000-0000 TR., 10 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิทธิทรัพย์ : 460119374 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 30/03/1984

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITNN-F-FA01-TR0022	xx บ้านพวง ต.ท่าเสา หมู่ 6 24-4916			ติดตั้ง			
19.10.2017	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	รับคืน	4942233429	6000699822	
19.10.2017	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	เบิก	4942235772	2000776409	
19.10.2017					รื้อถอน			
19.10.2017	ISYA-F-FA06-TR0039	บ้านหนองแก ต. ลุ่มส่ม อ. ไทรโยค			ติดตั้ง			
26.07.2022	33XFIA000093736	DCC_บ้านพุน้อยหนองแก ต. ลุ่มส่ม อ. ไทรโยค			ติดตั้ง			
06.11.2025					รื้อถอน			
06.11.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ผบต. ไทรโยค	รับคืน	4982117190	7001146542	เสื่อมสภาพตามวาระ



แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

ลูปกรณ ขนาดลูปกร กฟล.-ลูปกรไฟฟ้า
 คำอธิบายลูปกร
 สถานะ
 มีผลจาก มีผลถึง

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ	<input type="text" value="1-05-000-0000"/>	TR., 10 KVA. 1 P 3 W,22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	<input type="text" value="TR24-004916"/>	
เลขที่ประจำตัว	<input type="text" value="1002295631"/>	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	<input type="text" value="07"/>	สต็อกที่บิล	
โรงงาน	<input type="text" value="I030"/>	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	รหัสบริษัท <input type="text" value="9000"/>
ที่เก็บสินค้า	<input type="text" value="1401"/>	ผบค.โทรโยค	
แบบรหัสสต็อก	<input type="text" value="R"/>	แบบรหัส	<input type="text" value="R"/>
สต็อกพิเศษ	<input type="text"/>	Date L.GoodsMvt	<input type="text" value="06.11.2025"/>
ลูกค้า	<input type="text"/>	ผู้ขาย	<input type="text"/>
ใบสั่งขาย	<input type="text"/>	องค์ประกอบ WBS	<input type="text"/>

