

2.2 สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังการชำรุด

สภาพ	หมายเหตุ
ปกติ	-
ปกติ	-
ปกติ	-
-	-
-	-
-	-
ปกติ	-

2.2.1 ขั้วต่อบุชซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ

2.2.2 บุชซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ

2.2.3 ปะเก็นบุชซึ่งแรงสูง/แรงต่ำ

2.2.4 ระดับน้ำมันในถังอะไหล่

2.2.5 กระบอกที่ใส่สารดูดความชื้น

2.2.6 สารดูดความชื้น

2.2.7 ถัง/ครีบริบายความร้อน

2.2.8 ค่าฉนวนพีซี 10000 พีเอส 11000 เอสจี 1891 เมกกะโอห์ม

2.2.9 อื่นๆ

2.3 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้

2.3.1 ขดลวดแรงสูง อาร์คขาด อาร์คเป็นจุด ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

ไหม้เกรียม ปกติ อื่นๆ

2.3.2 ขดลวดแรงต่ำ อาร์คขาด อาร์คเป็นจุด ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

ไหม้เกรียม ปกติ อื่นๆ

2.3.3 แกน ปกติ ชำรุด

2.3.4 แท็บ ปกติ ชำรุด

2.3.5 น้ำมันหม้อแปลง ปกติ มีน้ำปน มีเขม่าดำ

2.3.6 ฉนวนที่ขดลวด ปกติ กรอบ - เกรียม อื่นๆ.....

2.4 การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป.1,มป.4-41 และ มป.11-ป.41 กรณีชำรุดภายใน 6 เดือน)

สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก ขดลวดแรงสูงขาดชำรุด

3.2 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

3.3 กรณีหม้อแปลงชำรุดเห็นควร ซ่อมไว้ใช้งาน รวบรวมไว้ขาย

3.4 อื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไปด้วย

เขต ก.3 นช.(มต) 119 /2568

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

ยน.อก.บข.(ก3)

(นายศาสวัต ควรประกอบกิจ) ตำแหน่ง ชก.(ท)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายศาสวัต ควรประกอบกิจ)


(นายประสิทธิ์ เอี่ยมลิ้ม) ตำแหน่ง หค.มต.

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

(นายอัศวิน เรืองจุ้ย) ตำแหน่ง ชค.มต.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟต.นครชัยศรี
 จขที่ ก.3 นช.(มค) /2568 วันที่ 15 พ.ค. 68
 เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด บริเวณ ม.3 ต.คอนแฝก(คลองทราย)
 ไปถึง

เรียน ผจก.กฟต.นครชัยศรี
 ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 3 เฟส
 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควี.เอ. ทีอี.เอ. 50-003490
 เรียลนัมเบอร์ 0018983 ผลึกภัณฑ์ PRECISE ดังนี้.
 1 ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟก. ของผู้ใช้ไฟ
 กฟก. ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องานก่อสร้าง

2 ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ
 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.3 ต.คอนแฝก(คลองทราย)
 ติดตั้งเมื่อ 25-ก.ค.-50 ชำรุดเมื่อ 14-พ.ค.-68
 คำน้าหม้อแปลงขนาด 50 KVA , PEA No. 60-003879 Serial No. 6010517
 ลึกภัณฑ์ Tira Thai ไปติดตั้งแทน
 หม้อแปลงใหม่ หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่)
 - วัด โหลดสูงสุดเครื่องที่ติดตั้งแทน เมื่อวันที่ 10-ม.ค.-68 เวลา 13.30 น.
 Phase A - A,Phase B - A,Phase C - A.

-ล่อฟ้าแรงสูง	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	- ชุด	24-26	เควี	5	เคเอ
-ล่อฟ้าแรงต่ำ	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	- ชุด	230	โวลท์	2.5	เคเอ
-ฟิวส์แรงสูง	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	2 ชุด	3	แอมป์		
-ฟิวส์แรงต่ำ	<input type="checkbox"/> ใช้ของเดิม	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	- ชุด	100	แอมป์		

การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant 2.1 โอห์ม
 จำยโหลด 2 วงจร

หมายเหตุ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. (สั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

ถึง ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ที่.....

วันที่.....๑๔.....พ.ค.....๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานการสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด บริเวณ.....ม.๓ ต.ดอนแฝก(คลองทราย).....

เรียน ผจก.ผ่าน ทผ.ปบ กฟส.นครชัยศรี

ด้วยเมื่อวันที่.....๑๔.....พ.ค.....๒๕๖๘.....เวลา.....๐๕.๐๐.....น. หม้อแปลง ขนาด๕๐..... KVA.

ระบบ...๓...เฟส ๒๒ KV. PEA..๕๐-๐๐๓๔๙๐..Ser.NO..๐๐๑๘๙๘๓..ติดตั้งบริเวณ..ม.๓ ต.ดอนแฝก(คลองทราย)..

หมู่.....๓.....ตำบล.....ดอนแฝก.....อำเภอ.....นครชัยศรี..... จังหวัด.....นครปฐม.....

รับกระแสไฟฟ้าจาก สฟพ.....นช.๒.....ฟีดเดอร์.....๑.....ได้เกิดการชำรุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ได้และได้นำ

หม้อแปลง ขนาด...๕๐...KVA.ระบบ...๓...เฟส...๒๒...KV. PEA...๖๐-๐๐๓๘๗๙...SER.No....๖๐๑๐๕๑๗....

ไปติดตั้งสับเปลี่ยนแทนที่ชำรุดและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เมื่อวันที่.....๑๔.....พ.ค.....๒๕๖๘.....

เวลา.....๑๕.๓๐.....จ่ายไฟได้ปกติ

รายละเอียดสภาพหม้อแปลงชำรุด

-ล่อฟ้าแรงสูง ขนาด ๒๔-๒๖ KV. ๕ KA

/

ปกติ

/

ชำรุด

..... ชุด

-ดรอพเอาท์ ๒๒ เควี ๑๐๐ A. ๘ KA

/

ปกติ

/

ชำรุด

..... ชุด

-ฟิวส์แรงสูง ขนาด ๓ A.

/

ปกติ

/

ชำรุด

.....๒..... เส้น

-ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑/๔๐๐ A. ๕๐๐ V.

/

ปกติ

/

ชำรุด

..... ชุด

-เอชอาร์ฟิวส์แรงต่ำ ๑๐๐ A.

/

ปกติ

/

ชำรุด

..... ตัว

-สภาพภายนอกทั่วไปของหม้อแปลงที่ชำรุด.....

-สาเหตุที่ทำให้หม้อแปลงชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไป

ณัฐพงษ์

(นายณัฐพงษ์ เชื้ออยู่)

E/O ผปบ.กฟส.นครชัยศรี

* แบบฟอร์มรายงานหม้อแปลงชำรุด (E/O)

<p>เรียน ผจก.กฟส.นครชัยศรี</p> <p>เพื่อโปรดอนุมัติ</p> <p>(.....) ทผ.มต.</p> <p>(นายประสิทธิ์ เอี่ยมลิ้ม)</p> <p>ทผ.มต.กฟส.นครชัยศรี</p>	<p>เรียน ทผ.มต.</p> <p>อนุมัติเร่งรัดการรายงานสอบสวนหม้อแปลงที่ชำรุด</p> <p>ให้ กบข.กฟก.๓ ภายใน ๑๕ วัน พร้อมดำเนินการตาม</p> <p>ระบบควบคุมหม้อแปลง ต่อไป</p> <p>(.....) ผจก.</p> <p>นายศาสวัต ควรประกอบกิจ</p>
--	---

ชงก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.นครชัยศรี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

เลขที่ใบสั่งซ่อม 2001531227

วันที่ออกใบสั่งซ่อม 15.05.2025

ใบสั่งซ่อม

ข้อมูลอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์ 1000664125

อุปกรณ์ DISTRIBUTION TRANSFORMER

รายละเอียด หม้อแปลงทรีเฟส 10 กฟภ.

รหัสสั่งการ-สถานที่ติดตั้ง

พื้นที่ซ่อมบำรุง

ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟภ.นช. สมค. งานหม้อแปลง

ศูนย์ต้นทุน กข.กฟภ.นช.-ต้นทุน

ความสำคัญ 3

เลขที่สัญญาซื้อ

การรับประกัน : เริ่มต้น

สิ้นสุด

ข้อมูลประกอบการซ่อม

เลขที่ใบแจ้งซ่อม

เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง

เลขที่แผนบำรุงรักษา

เลขที่งบประมาณ 1

ประเภทงานซ่อม ZDB สป.หม้อแปลงจำหน่ายชำรุด

ใบสั่งซ่อมจาก OMS

รหัส-ชื่อคลังพัสดุ 1010 - คลังพัสดุ นครปฐม

วันที่จะเริ่มงาน 15.05.2025

กำหนดแล้วเสร็จ 15.05.2025

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นาย.....ตำแหน่ง..... | 8. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 2. นาย.....ตำแหน่ง..... | 9. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 3. นาย.....ตำแหน่ง..... | 10. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 4. นาย.....ตำแหน่ง..... | 11. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 5. นาย.....ตำแหน่ง..... | 12. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 6. นาย.....ตำแหน่ง..... | 13. นาย.....ตำแหน่ง..... |
| 7. นาย.....ตำแหน่ง..... | 14. นาย.....ตำแหน่ง..... |

รายละเอียดเพิ่มเติม สับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด50-003490

ผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

กฟภ./หน่วยงาน/หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี

วันที่ชำรุด

วันที่รับแจ้งซ่อม

ตำแหน่ง (นายประสิทธิ์ เอี่ยมลิ้ม)

วันที่ 15.05.2025 กฟอ.นครชัยศรี

หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง (นายอัศวิน เรืองชัย)

วันที่ 15.05.2025 กฟอ.นครชัยศรี

ผู้เปิดใบสั่งซ่อม

ตำแหน่ง

วันที่ / /

ผู้แก้ไขใบสั่งซ่อม

ตำแหน่ง (นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)

วันที่ 15.05.2025 กฟอ.นครชัยศรี

ผู้อนุมัติใบสั่งซ่อม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
ใบเบิก/คืนอะไหล่

วันที่ 15.พ.ค.68..... หน้าที่ 1 / 1

ใบเบิก ใบส่งคืน

ศูนย์ซ่อมบำรุง INCIMS02..... ศูนย์คำนวณ 1211101001.....

ถักังพัสดุ 1010 ถักังพัสดุ นครปฐม

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	เลขที่ใบตั้งซ่อม	จำนวน		หน่วย	หมายเหตุ
				เบิก	ส่งคืน		
1	1-05-001-0005	TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV,DY 11	2001531227		1.000	EA	
2	1-05-001-0050	TR.,50KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC	2001531227	1.000		EA	

ลงชื่อ..... (.....(นายอัครพล เรืองจู๋ย).....) ตำแหน่ง.....ชผ.มต.ภพส.นครชัยศรี..... วันที่..... โทรศัพท์..... ผู้เบิก	ลงชื่อ..... (.....(นายศาสวัต ธรรมประคองกิจ).....) ตำแหน่ง.....ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน..... วันที่.....ผจก.ภพส.นครชัยศรี..... โทรศัพท์..... ผู้อนุมัติ	ลงชื่อ..... (.....(นายประสิทธิ์เจี๋ยมลิ้ม).....) ตำแหน่ง.....ชผ.มต.ภพส.นครชัยศรี..... วันที่..... โทรศัพท์..... ผู้ตรวจสอบ/ผู้บันทึกข้อมูล
---	--	---

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบส่งของ





เลขที่เอกสาร : 4979481511
รหัสคลัง : 1010
ขนส่งโดยรถยนต์ทะเบียน : 88-6680
ข้อความส่วนหัว :

วันที่เอกสาร : 15/05/2025
ชื่อคลัง : คลังพัสดุ นครปฐม
ผู้เบิก : นายจักรพล เรืองจุ้ย

หน้าที่ : 1/1

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียดพัสดุ	โครงการ/ใบสั่งงาน :	สถานที่จัดเก็บ :	แบบ	จำนวน	หน่วย
0002	1-05-001-0050 Transformer 50kVA 3 phase.22-0.4/0.23 kV Dyn11.withstand short circuit TR60-003879	2001531227	1004 - ม.มิเตอร์กฟภ.นช.	R	1	ชิ้น

ลงนามผู้ขายของ
(ลงชื่อ) 
(นายจักรพล เรืองจุ้ย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
15 / 05 / 2025

ลงนามผู้รับของ
(ลงชื่อ) 
(นายจักรพล เรืองจุ้ย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ลงนามผู้รับทราบ
(ลงชื่อ) _____
(_____)
ตำแหน่ง : _____

เลขที่หม้อแปลง : TR60-003879 เลข-ผู้ผลิต : 6010517
 WBS : C-65-1-NCICS 0148.02.1 เลขที่สัญญา :
 วิศวกรประจำหม้อแปลง (kVoI) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 09/05/2017
 วันที่สิ้นสุดประกัน : 10/04/2020
 รหัส : 1-05-001-0050 TR..50KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC
 บริษัทผู้ผลิต : TIRA THAI
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 รหัสทรัพย์สิน : 460519575 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
19.06.2017	Z001	ภจด.(ก)	9002	หม้อแปลง	โอน	5002102643		
07.07.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	0001	Dummy Stock	โอน	5002116836		
21.09.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	0022	Plant Stock P. I	โอน	4941864519		
05.10.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	0021	งานงบใช้ไฟ	โอน	4942045081		
18.10.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	0021	งานงบใช้ไฟ	เบิก	4942225806	7000559652	
19.01.2018	INCB-F-FA02-TR0085	xx วัง			ติดตั้ง			
30.06.2022	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2004	บริษัท กฟผ. นช.	รับคืน	4965074022	6001212116	
30.06.2022					รื้อถอน			
05.10.2022	1111-GISTAG	FL รื้อวาง GIS TAG กฟผ.นช.			ติดตั้ง			
31.10.2022	33XFIA000146216	หม้อแปลงชั่วคราว บ.ไอเอ็มเอ็มเอส จก.			ติดตั้ง			
13.08.2024	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2004	บริษัท กฟผ. นช.	รับคืน	4975805331	ยกเลิกเข้า 1	การดำเนินงานปกติ
13.08.2024					รื้อถอน			
05.09.2024	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1004	ม.มิเตอร์กฟผ.นช.	โอน	4976160519		การดำเนินงานปกติ
15.05.2025	3373XF000000177	DCC_ริมคลองทราย ม. 3 ต.คอบแฝก			ติดตั้ง			
15.05.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1004	ม.มิเตอร์กฟผ.นช.	เบิก	4979481511	2001531227	การดำเนินงานปกติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบรับคืน



เลขที่เอกสาร : 4979481541

คลังพัสดุ : 1010

เลขที่เอกสารการเบิกของ :

หมายเลขงาน/โครงการ :

ขนส่งโดยรถยนต์ทะเบียน :

ข้อความส่วนหัว : สับเปลี่ยนหม้อแปลงชั่วคราว50-003490

วันที่เอกสาร : 15/05/2025

หน้าที่ : 1/1

ชื่อคลัง : คลังพัสดุ นครปฐม

ประเภทการรับคืน : รับคืนจากใบสั่งงาน

โครงข่าย/ใบสั่งงาน : 2001531227

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียดพัสดุ	สถานที่จัดเก็บ	แบบ	จำนวนส่งคืน	จำนวนรับคืน	หน่วย
1	1-05-001-0005 หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11 TR50-003490	1004 - ศ.มิเตอร์กฟภ.นช.	R	1	1	ชิ้น

ลงนามของผู้ขอ

(ลงชื่อ)

นายอักรพล เรืองจู

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

15/05/2025

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

นายอักรพล เรืองจู

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

15/05/2025

หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

/ /

ผู้บันทึกข้อมูล

: 500542

วันที่พิมพ์

: 15/05/2025

เวลาที่พิมพ์

: 12:27

FDD-BO-LO-MM104

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบส่งของ



4979481596

เลขที่เอกสาร : 4979481596
คลังพัสดุ : 1010
สถานที่จัดเก็บค้ำทาง : 1004 - ผ.มิเตอร์กฟภ.นช.
ประเภท : การขายประเภทสต็อก

วันที่เอกสาร : 15/05/2025
ชื่อคลังพัสดุ : คลังพัสดุ นครปฐม
สถานที่จัดเก็บปลายทาง : 1004 - ผ.มิเตอร์กฟภ.นช.

หน้าที่ : 1/1

ขนส่งโดยรถยนต์ทะเบียน :
ข้อความส่วนหัว : สับเปลี่ยนหม้อแปลงชั่วคราว50-003490

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียดพัสดุ	โครงข่าย/ใบสั่งงาน	แบบ	จำนวน	หน่วย
001	1-05-001-0005 หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11 TR50-003490		R	1	ชิ้น

ลงนามผู้ขายของ

(ลงชื่อ) _____
(นายอัครพล เรืองจู)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
15/05/2025

ลงนามผู้รับของ

(ลงชื่อ) _____
(_____)

ตำแหน่ง _____
/ /

ลงนามผู้รับทราบ

(ลงชื่อ) _____
(_____)

ตำแหน่ง _____
/ /

สที่ใส่ทดสอบ.....แอมป์

ลักษณะผิวสีหลังทดสอบ Ø A(a1) ปกติ ชขาด

องแรงดันที่ป้อน.....โวลท์

Ø B(b1) ปกติ ชขาด

Ø C ปกติ ชขาด

5.การวัดความต้านทานขดลวดแต่ละ Tap ของหม้อแปลง

พิจารณาตาม SD - HTM - 1

5.1 หม้อแปลง 1 Ø วัดความต้านทานแรงสูง (โอห์ม)

ขั้ว	แท็ป	ค่าที่วัดได้	แน่น	ไม่แน่น
	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 หม้อแปลง 3Ø วัดความต้านทานแรงสูง (โอห์ม)

แท็ป	ค่าที่วัดได้ A-B	ค่าที่วัดได้ B-C	ค่าที่วัดได้ C-A	แน่น	ไม่แน่น
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. การตรวจสอบสภาพภายนอกของหม้อแปลง

6.1 กระบอกละเอียดการดูความชื้น.....

6.13 ประเก็นฝาถัง..... ปกติ

6.2 ถ้วยใส่น้ำมัน.....

6.14 ที่ดูระดับน้ำมัน..... ปกติ

6.3 สารดูความชื้น.....

6.15 ระดับน้ำมันที่ถังอะไหล่.....

6.4 บุชชิงแรงสูง..... ปกติ

6.5 ประเก็นบุชชิงแรงสูง..... ปกติ

หมายเหตุ..... ขาดสารหล่อลื่น

6.6 บุชชิงแรงต่ำ..... ปกติ

6.7 ประเก็นบุชชิงแรงต่ำ..... ปกติ

6.8 ระยะอาร์คชิ่งฮอว์น ต้องเท่ากับดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ทดสอบ

ระบบ 11 เควี ห่าง 8.6 ซม.

(.....(นายฉัตรพล...เรืองจูม).....)

ระบบ 22 เควี ห่าง 15.5 ซม.

ตำแหน่ง..... ชม.มต.กฟส.นครชัยศรี

ระบบ 33 เควี ห่าง 22.0 ซม.

6.9 สภาพตัวถัง..... ปกติ

6.10 คอนเนกเตอร์..... ปกติ

ลงชื่อ.....

6.11 สีหมายเลขพื้อ..... สีเงิน

(.....(นายประสิทธิ์...เอี่ยมลิ้ม).....)

6.12 แท็ป..... ปกติ

ตำแหน่ง..... ชม.มต.กฟส.นครชัยศรี

50-003490

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลง
ที่คงคลัง

Serial No 0.019923

ขนาด 50 kVA 3 เฟส

ผลิตภัณฑ์ PRECISE

โวลท์แรงสูง 22000 โวลท์แรงต่ำ 400/230

แอมป์แรงสูง 1.31 แอมป์แรงต่ำ 72.17

- หม้อแปลงใหม่
- หม้อแปลงผ่านการใช้งานมาแล้ว
- หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

สถานที่ติดตั้ง โรงเรียนหลวง

เสาต้นที่.....

สมบัติของ การไฟฟ้า กฟภ. ผู้ใช้ไฟ
สำนักงานหลวง

ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

1. ความต้านทานของขดลวดที่อุณหภูมิ.....

2. จำนวนของน้ำมันหม้อแปลง.....

ขดลวดแรงสูง - ต่ำ 11.06 เมกกะโอห์ม


1. ที่กั้นถังน้ำมันเจลีย.....เควี/2.5มม.

ขดลวดแรงสูง - ดิน 10.06 เมกกะโอห์ม


2. ที่กั้นถังอะไหล่เจลีย.....เควี/2.5มม.

ขดลวดแรงต่ำ - ดิน 1894 M เมกกะโอห์ม

3. อัตราส่วนของแรงดันที่ตำแหน่งแท็บ 3




การต่อวงจรหม้อแปลง 1 เฟส




การต่อวงจรหม้อแปลง 3 เฟส

แรงดันด้านแรงสูง	แรงดันด้านแรงต่ำ						หมายเหตุ
	a-n(a1-b1)	b-n	c-n	a-b	b-c	c-a	
ป้อนระหว่างขั้ว A-B (1Ø) A-B-C (3Ø)	4.3	4.3	5.7	7.4	8.6	8.3	
โวลท์							

4. การชอร์ทเทอนขดลวด



การต่อวงจรหม้อแปลง 1 เฟส



การต่อวงจรหม้อแปลง 3 เฟส

หมายเหตุ-หม้อแปลง 1 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a1 และ b1 เมื่อตัดวงจร

หมายเหตุ-หม้อแปลง 3 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a-b-c

a1 - b2 และ a2 - b1

-จำกัดของฟิวส์กักเก็บเท่ากับประมาณ 2% ของที่กั้นกระแสด้านแรงต่ำ

