

# แบบฟอร์ม



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.ศค.2(บพว)  
เลขที่ ก.3 กฟส.ศค.2(บพว)(มต) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.ศค.2(บพว)

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร)311/2567 ลงวันที่ 14 ก.พ.2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 48-000579

Serial No 4810779 ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ TIRA TAA2 ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ วิทยาลัยการอาชีพ ติดตั้งเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63  
ชำรุดวันที่ 13. ม.ค. 64 อายุการใช้งาน 21 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA. 63-029959 Serial No. 6304087 ผลิตภัณท์ ASIA TRAF0 ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก ลัดวงจรไหม้ลวด

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ .....

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ กฟส.ศค.2(บพว)(มต) /2569  
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายสิรภัทร สวงพานิช)  
ผจก.กฟส.ศค.2(บพว)

ลงชื่อ   
( นายทวิช จันขันตี ) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ   
( นายเชตชู วัฒนสะพานิช ) ตำแหน่ง หน.มต.

ลงชื่อ   
( นายคุณากร วรสาธา ) ตำแหน่ง พชง.5

# แบบฟอร์ม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึกการตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าย

มป.-11-ป.68

(Report no. ....)

### สาเหตุของการปฏิบัติงาน

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> (1) รื้อถอนชั่วคราว | <input type="checkbox"/> (2) รื้อถอนไม่ชั่วคราว | <input type="checkbox"/> (3) โจกรกรม/ก่อความไม่สงบ | <input type="checkbox"/> (4) สป.ตามวาระ  |
| <input type="checkbox"/> (5) หลังซ่อมเล็กน้อย           | <input type="checkbox"/> (6) หลังจ้างซ่อม       | <input type="checkbox"/> (7) คงคลังค้างนาน         | <input type="checkbox"/> (8) อื่น ๆ..... |

1 เฟส     3 เฟส (Seal)     3 เฟส (Con)  
 ขนาด..... 100 KVA PEA 48-000575 S/n 4810779  
 ผลิตภัณท์..... TIRA THAI    อายุ..... 21 ปี  
 โวลต์แรงสูง..... 22000    โวลต์แรงต่ำ..... 400/230  
 หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....     ยังไม่ผ่านการซ่อม  
 การไฟฟ้า..... ลอ. 2 (บพว)  
 ถนน..... ตำบล.....  
 อำเภอ..... จังหวัด.....  
 สถานที่คงคลัง..... ลอ. 2 (บพว)  
 ทรัพย์สินของ  กฟภ.     ผู้ใช้ไฟ

1. ค่าความต้านทานของฉนวนที่อุณหภูมิ.....C°	ปกติ	ผิดปกติ	2. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (ไม่ต่ำกว่า 30 kv)
แรงสูง - แรงต่ำ..... 0 .....เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ค่าที่วัดได้..... 10 ..... เควี/2.5มม. <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
แรงสูง - กราวด์..... 0 .....เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
แรงต่ำ - กราวด์..... 0 .....เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 3. ค่าอัตราส่วนของแรงดันหม้อแปลง (อ้างอิงตาม \* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง)


หม้อแปลง 1Ø				หม้อแปลง 3Ø					
<p style="text-align: center;">การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันเส้นแรงต่ำ หม้อแปลง 1 เฟส</p>				<p style="text-align: center;">การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันเส้นแรงต่ำ หม้อแปลง 3 เฟส</p>				แรงดันที่วัดได้ (V2) a-n = b-n = c-n =	
แรงดันแหล่งจ่ายที่วัดได้ (V1)	Tap	ค่าแรงดันที่วัดได้ (V2) ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง			อัตราส่วน = V1/V2			ผลการทดสอบ	
		A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	ปกติ	ผิดปกติ
	1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
230	3	0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4. ค่าการทดสอบแบบลัดวงจร (ตรวจสอบการกระแสเทียบเคียง)

หม้อแปลง 1Ø	หม้อแปลง 3Ø
<p style="text-align: center;">อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (Circuit Breaker 10-20 A) ด้านแรงสูง</p> <p style="text-align: center;">การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 1 เฟส</p>	<p style="text-align: center;">อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (Circuit Breaker 10-20 A) ด้านแรงสูง</p> <p style="text-align: center;">การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 3 เฟส</p>
วัดกระแสที่เกิดขึ้น ลัดวงจรโดยมีแรงดันลดลงจนกระแสไม่เกิน 20 %	วัดกระแสที่เกิดขึ้น ลัดวงจรโดยมีแรงดันลดลงจนกระแสไม่เกิน 20 %
ผลการทดสอบกระแส Ø a-n (a1-a2) ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส Ø b-n (b1-b2) ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส Ø c-n ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ


5. ค่าการทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบการลัดวงจรของขดลวด)

หม้อแปลง 1Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 1 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a1 - a2 (ด้านแรงต่ำ) และสลับป้อนแรงดันระหว่างขั้ว b1 - b2 (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

หม้อแปลง 3Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 3 เฟส กรณีใช้แหล่งจ่ายแบบ Single Phase (230V) ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a - n, b - n และ c - n (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

ผลการทดสอบ Ø A (a1-a2)

ปกติ

ผิดปกติ

ผลการทดสอบ Ø B (b1-b2)

ปกติ

ผิดปกติ

ผลการทดสอบ Ø C

ปกติ

ผิดปกติ

6. การตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง

ปกติ

ผิดปกติ

(1) กระจกใสสารดูดความชื้น

(2) ถ้วยใส่น้ำมัน

(3) สารดูดความชื้น

(4) บุชชิงแรงสูง

(5) ปะเก็นบุชชิงแรงสูง

(6) บุชชิงแรงต่ำ

(7) ปะเก็นบุชชิงแรงต่ำ

(8) ตัวปรับแท๊ป

(9) ปะเก็นฝาถัง

(10) เกจวัดระดับน้ำมัน

(11) ระดับน้ำมันภายในตัวถังหม้อแปลง

(12) สีหมายเลข PEA

(13) สีตัวถังหม้อแปลง

7. การตรวจสอบสภาพตัวถังของหม้อแปลง

ปกติ

ผิดปกติ (สภาพตัวถังชำรุด ปริแตก ครีบหัก ผิดรูป)

หมายเหตุ : กรณีชำรุดหนักและมีความผิดปกติดังกล่าวเข้าเกณฑ์การพิจารณาให้จำหน่าย

สรุปผลการทดสอบ

หม้อแปลงดี

หม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย

หม้อแปลงชำรุดหนัก

หม้อแปลงชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย

หม้อแปลงเสื่อมสภาพตามวาระ/โครงการ/ก่อกวน

ไม่สงบ (เข้าเกณฑ์การจำหน่าย)

\* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 1 เฟส

TAP	1Ph. 19000V			1Ph. 22000V			1Ph. 19000V			1Ph. 22000V		
	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	86.31	86.74	87.17	99.93	100.43	100.94	82.71	83.13	83.54	95.77	96.25	96.73
2	84.25	84.67	85.10	97.55	98.04	98.53	80.74	81.15	81.55	93.49	93.96	94.43
3	82.20	82.61	83.02	95.17	95.65	96.13	78.77	79.17	79.56	91.21	91.67	92.13
4	80.14	80.54	80.95	92.79	93.26	93.73	76.80	77.19	77.57	88.93	89.38	89.82
5	78.09	78.48	78.87	90.42	90.87	91.32	74.83	75.21	75.58	86.65	87.08	87.52

\* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 3 เฟส

TAP	3Ph. 22000V			3Ph. 33000V			3Ph. 22000V			3Ph. 33000V		
	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	99.53	100.03	100.53	149.29	150.04	150.79	95.70	96.18	96.66	143.55	144.27	144.99
2	97.16	97.64	98.13	145.73	146.47	147.20	93.42	93.89	94.36	140.13	140.83	141.54
3	94.79	95.26	95.74	142.18	142.89	143.61	91.14	91.60	92.06	136.71	137.40	138.09
4	92.42	92.88	93.35	138.63	139.32	140.02	88.86	89.31	89.76	133.29	133.96	134.63
5	90.05	90.50	90.95	135.07	135.75	136.43	86.58	87.02	87.45	129.88	130.53	131.18

ลงชื่อ.....ผู้ทดสอบ  
(นายคุณกร วรชาติ)  
ตำแหน่ง.....  
(ช่างช่าง. ๕ พมท. กทส. สค. ๒ (บพว))

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายเจตพ วัฒนพานิช)  
ตำแหน่ง.....  
(พมท. กทส. สค. ๒ (บพว))

หัวข้อ	Check List		เกณฑ์การพิจารณาภายนอกหม้อแปลง			
	ปกติ (✓)	ผิดปกติ (×)	ดี	ชำรุดเล็กน้อย	ชำรุดหนัก	ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย
1.	✓	×	✓	×	×	×
2.	✓	×	✓	×	×	×
3.	✓	×	✓	×	×	×
4.	✓	✓	✓	✓	×	×
5.	✓	✓	✓	✓	×	×
6.	✓	×	✓	×	×	×
7.	✓	✓	✓	✓	×	×

การพิจารณาการชำรุด  
- ลงกลึงกัด คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า สามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมนำไปใช้งาน โดยไม่มีความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดทดสอบที่ 1-7  
- ชำรุดเล็กน้อย คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่ 1, 2 และ 6 หัวข้อเดียวหรือข้อเพียงบางส่วน โดยถ้ามีการแก้ไขแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน  
- ชำรุดหนัก คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่สามารถจ่ายไฟได้ โดยมีความผิดปกติในหัวข้อที่ 3 เป็นอย่างน้อย  
- ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติในหัวข้อที่ 3 และ 7 เป็นอย่างน้อย (สภาพตัวถังหม้อแปลงชำรุด ปริแตก ครีบหัก ผิดรูป)

ผู้เข้า : C3SM2POM01  
 ใต้อุปกรณ์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 23.04.2026  
 เวลา : 15:27:09  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตถันท์ : TR48-000575 เลขที่ผลิต : 4810779 วัสดุ : 1-05-001-0006 TR.. 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : TIRA THAI  
 ใต้อุปกรณ์แรงสูง (kVolt) : ใต้อุปกรณ์แรงสูง (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทก. กอนปี 49  
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะทรัพย์สิน	คำอธิบายสถานะที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	บัญชีรวม	เลขที่สารวัตร	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2007	IBNP-F-FA10-TR0046	xx ม.5 ต.สวนส้ม(หน้าบ้านพิลิม) คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	สพ.สมุทรสาคร 2	ติดตั้ง รับคืน	4956729610	6000926709	
26.08.2020	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	สพ.สมุทรสาคร 2	เบิก	4957229985	2001075195	
06.10.2020	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	สพ.สมุทรสาคร 2	ติดตั้ง			
30.10.2020	33XFIA000093155	DCC ปี.หน้างานอาหารคลองกก	2201	สพ.สมุทรสาคร 2	รับคืน	4952275213	6000975417	
13.05.2021	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	1201	สมค.สมุทรสาคร 2	โอน	4978387159		
22.11.2021	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร						
19.02.2025	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร						

ผู้ใช้ : C3SM2POM01  
 คุดลแอมท์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงรายตัว

วันที่ : 23.04.2026  
 เวลา : 15:27:37  
 หน้าที่ : 1



เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR63-029959  
 เลขที่ผู้ผลิต : 63064087  
 เลขที่สัญญา :  
 วิศวที่อนุมัติแรงดัน(Volt) :  
 วันที่เริ่มรับประกัน : 25/06/2020

วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0067 TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC  
 บริษัทผู้ผลิต : ASIA TRAF0  
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า ลิขสิทธิ์ : 460607218 / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน : 24/06/2023

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
03.07.2020	1040		0021	งานงบใช้ไฟ	โอน	5002902367		
08.07.2020	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	0021	งานงบใช้ไฟ	โอน	4956083753		
16.09.2020	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	0021	งานงบใช้ไฟ	เบิก	4956988818	6000975418	
22.11.2021	33XFIA000126518	ปากทางปอจลือ			ติดตั้ง			
26.05.2023	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	ขบป. สมุทรสาคร2	เบิกคืน	4969324830	6001317957	การดำเนินงานปกติ
26.05.2023					รื้อถอน			การดำเนินงานปกติ
18.08.2023	33XFHA000048250	DCC บ้านคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 10 ต.บ้านแพ้ว			ติดตั้ง			
18.08.2023	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	ขบป. สมุทรสาคร2	เบิก	4970581890	2001428033	



# แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด





ภาพรวมตลาด จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000728005	หมวดอุปกรณ์	M	กพด.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย 48-000575			
สถานะ	ESTO	NEWC		
มีผลจาก	13.05.2021	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป	TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11	
วัสดุ	1-05-001-0006	
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR48-000575	
เลขที่ประจำสำ	1050010201	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก				
ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บล็อค		
โรงงาน	I040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	ราชมบริษัช	9000
ที่เก็บสินค้า	1201	พมด.สมุทรสาคร2		
แบบห้สต็อก	R		แบบห้ห้ล้ก	R
สต็อกพิเศษ			Date L.GoodsMvt	24.11.2025
ลูกค้			ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย			องค์ประกอบ WBS	

48-000575 (100 kVA.)



QUALITY ASSURANCE DIVISION

### THREE PHASE TRANSFORMER

OIL IMMERSED TRANSFORMER

COOLING TYPE	ONAN	SN	%S 10779	MODEL	LH 50
RATED POWER	100	kVA	MANF YEAR	08/2005	50
HV	22000	V	LV	400/230	V
HV BIL	125	kV	LV BIL		kV
HV CURRENT	2.62	A	LV CURRENT	144.34	A
INSULATION CLASS	A	STANDARD	IEC 60 076		
OIL TEMP RISE	50	K	IMP. VOLT. AT 75 °C	3.79	%
WIND. TEMP RISE	55	K	OIL QUANTITY	190	l
MAX. AMB. TEMP	40	°C	UNTANK MASS	415	kg
TANK PRESSURE	5	PSI	TOTAL MASS	750	kg

WINDING CONNECTION DIAGRAM

PHASOR DIAGRAM

TAP	CONNECTION	VOLTAGE	CONNECTION SYMBOL	
1	5-4	23100		Dyn 11
2	5-3	22550		MINERAL OIL
3	5-3	22000		COPPER
4	5-2	21450		INSTRUCTION BOOK
5	7-2	20900		CONTRACT No.

SH 040 / 0544  
TFA 48-0575

**บริษัท ทิราไทย จำกัด**  
**TIRA THAI CO., LTD.**