



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย
วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๓๒-๐๐๔๐๒๕ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย ✓

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๓๒-๐๐๔๐๒๕ Serial No. ๑๑๘๕๕๓ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านห้วยแม่ระวาง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ชำรุดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ อายุการใช้งาน...๓๑...ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA PEA No. TR๓๕-๐๑๒๑๗๘ Serial No. N๙๓๖๐๒๐๓๘ ผลิตภัณฑ์ HICO ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๕ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟิวส์ลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.


ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาศหิรัญ) ตำแหน่ง ทม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชม.ป.บ.กฟส.บพล.

ที่ ก.๓ บพล.(ป.บ.)- ๒๖๕ /๒๕๖๘
เรียน ผจก.กฟภ.จก., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยพร ศุภมาศหิรัญ)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๓๒-๐๐๔๐๒๕ (๒๐ KVA)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๓๒-๐๐๔๐๒๕)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

🔍 📄 📅 🔄 🏠 📊 📈 📉 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

ผู้ใช้ : C3BOPPOM01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 16.01.2026
 เวลา : 14:45:43
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR32-004025 เลข-ผู้ผลิต : 118553 รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 V/B5 : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 แรงดันเดิมเป็นแรงสูง(KVolt) : แรงดันเดิมเป็นแรงต่ำ(Volt) : ประเภทหม้อแปลง : อุปกรณ์กักเก็บ, ก้อนป 49 ลิขสิทธิ์ : 460251339 / 0
 ขนาดหม้อแปลง : วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวิศด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0199	xx บ้านวังยาง ม.7 ต.หนองปรือ						
01.04.2021	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	ติดตั้ง รีดลอน รับคืน	4959304940	2001119170	
01.04.2021	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	เก็บ	4960158173	2001134286	
10.06.2021	I030	DCCหน่วยคลองคด กลุ่มนายหาญ						
01.06.2022	33XFIA000049009							
10.03.2023	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	ติดตั้ง รีดลอน รับคืน	4968367911	2001357683	
10.03.2023	I030							

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๓๕-๐๑๒๑๗๘)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

🔍 📄 📅 🔄 🏠 📊 📈 📉 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

ผู้ใช้ : C3BOPPOM01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 16.01.2026
 เวลา : 14:46:28
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR35-012178 เลข-ผู้ผลิต : 1193602038 รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
 V/B5 : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : HICO
 แรงดันเดิมเป็นแรงสูง(KVolt) : แรงดันเดิมเป็นแรงต่ำ(Volt) : ประเภทหม้อแปลง : อุปกรณ์กักเก็บ, ก้อนป 49 ลิขสิทธิ์ : 460131739 / 0
 ขนาดหม้อแปลง : วันที่เริ่มรับประกัน : 15/11/1993 วันสิ้นสุดประกัน : 14/11/1994

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวิศด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA04-TR0004	xx บ้านรางน้ำคด ม.8 ต.หนองกุ่ม อ.ปะทิว						
20.02.2022	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	ติดตั้ง รับคืน รีดลอน	4963339154	P-TDD02.4-I-	
20.02.2022	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	เก็บ	4968367696	2001357683	
10.03.2023	I030	DCCหน่วยคลองคด กลุ่มนายหาญ						
24.06.2024	33XFIA000049009							
25.06.2024	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	รับคืน	4975108362	6601301106	การดำเนินการปกติ
25.06.2024	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิทินผ้า ก่อ.บพท	รีดลอน	4975131290	6001301105	การดำเนินการปกติ
26.06.2024	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี						
19.07.2024	I121-GIS TAG	FL ท่อส่ง GIS TAG - ก่อ.บพท.						
09.10.2024	33XFIA000170219	วัดแม่ห้วยทราย						
27.03.2025	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ม.มิลเลอร์พัก.บพท	ติดตั้ง รีดลอน รับคืน	4978888704	2001525604	การดำเนินการปกติ
27.03.2025	I030							