






การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)  
เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-460/230 โวลท์  
ขนาด 30 เควีเอ. พีอีเอ. TR24-004791 ซีเรียลนัมเบอร์ 1C13792 ผลิตภัณฑ์ SIRIMIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ
2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย
  - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....  
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส  
หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ .....ไปติดตั้งแทน
  - 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....
  - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....
3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
  - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)
  - 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน
  - 3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย
  - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
 ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายธนภุต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายศรีวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.บ.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- A72 /2569  
เรียน อ.ก.บข.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายพฒชงค์ กาทหลง)  
ผจก.กฟส.ศปจ.



ใ้ช้ : C3SPNPPSS01  
 ใ้คณเอนท์ : PED-400  
 ใ้ปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการเข้างานของหมอบล็อกรายชื่อ

วันที่ : 12.05.2026  
 เวลา : 11:03:59  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตหมอบล็อก : TR24-004791  
 เลข-ผู้ผลิต : 1C13792  
 เลขผู้ผลิต : 1C13792  
 เลขหมอบล็อก (kVolt) :  
 เลขหมอบล็อก (kVolt) :  
 วันที่เริ่มรับประกัน :  
 วันที่เริ่มรับประกัน :  
 วันที่สิ้นสุดประกัน :  
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

| วันที่     | สถานที่ติดตั้ง     | ชื่ออับายสถานที่ติดตั้ง                                     | ที่นับสินค้า | ชื่ออับายที่เก็บสินค้า | กิจกรรม                                  | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง     | เหตุผล            |
|------------|--------------------|---|--------------|------------------------|--|-------------|------------|-------------------|
| 31.10.2005 | IDDA-F-FA01-TR0119 | XX หลังโรงเรียนร้าง ม.1 ต.บ้านกร่าง<br>คลังพัสดุ สุพรรณบุรี | 2401         | กบ.คปจ.                | ติดตั้ง<br>รับชิ้น<br>รื้อถอน<br>ติดตั้ง | 4946179925  | 2000832412 |                   |
| 13.07.2018 | 1020               | FL รอสร้าง GIS TAG - ทพอ.คปจ.<br>คลังพัสดุ สุพรรณบุรี       | 2401         | กบ.คปจ.                | รับชิ้น<br>รื้อถอน                       | 4947614338  | 2000855477 |                   |
| 08.10.2018 | 1024-GISTAG        | DCC ม.6 บ้านทุ่งทอง ต.ศรีประจันต์<br>คลังพัสดุ สุพรรณบุรี   | 2401         | กบ.คปจ.                | รับชิ้น<br>ติดตั้ง                       | 4957358987  | 2001077008 |                   |
| 08.10.2018 | 1020               | คลังพัสดุ สุพรรณบุรี  | 2401         | กบ.คปจ.                | รับชิ้น<br>รื้อถอน                       | 4958322927  | 2001099664 |                   |
| 15.10.2020 | 1020               | คลังพัสดุ สุพรรณบุรี  | 2401         | กบ.คปจ.                | รับชิ้น<br>รื้อถอน                       | 4983044318  | 7001145150 | เสื่อมสภาพตามวาระ |