







**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)  
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่  
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)  
เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ  
ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,200-460/230 โวลต์  
ขนาด 20 เควี.เอ. พีอีเอ. TR24-007793 ซีเรียลน์เบอร์ 1C13176 ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ.(หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟ
2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....  
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส  
หมายเลข PEA ..... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ .....ไปติดตั้งแทน  
2.2 สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....  
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน.....รูป  อื่น ๆ.....
3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ  
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)  
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน  
3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย  
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) - 469 /2569  
เรียน ออก.กบข.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายพุ่มชงค์ กาหลง)  
ผจก.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชนกhot พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.ศปจ.  
ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายศรีวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.ศปจ.



ผู้ว่า : C3SPMPSS01  
 วิศวกร : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 12.05.2026  
 เวลา : 11:05:13  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-007793 เลข-ผู้ผลิต : 1C13176  
 WBS : I-58-I-DBGOM.41.0007 เลขที่สัญญา :  
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :  
 ระบุวันที่ 0 ปี วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR.. 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.45-0.23 KV.  
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIWAT  
 ระบุเกททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 สีทรัพย์สิน : 460133176 / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDBA-F-FA06-TR0049	xx ม.2 ต.เขาพระ (บ.วังสรรพรส)			ติดตั้ง			
21.09.2007	IDBA-F-FA06-TR0009	xx ม.10 ต.เค็มบาง (บ้านสุทธิ)			ติดตั้ง			
21.09.2007	IDBA-F-FA06-TR0049	xx ม.2 ต.เขาพระ (บ.วังสรรพรส)			ติดตั้ง			
21.09.2007	IDBA-F-FA06-TR0011	xx ม.10 ต.เค็มบาง (หัวขี้เริง)			ติดตั้ง			
24.09.2007	IDBA-F-FA06-TR0011	xx ม.10 ต.เค็มบาง (หัวขี้เริง)			ติดตั้ง			
31.03.2015	I131	กฟอ.เค็มบางนางบัว			ติดตั้ง			
25.05.2015	ISPA-F-FA04-TR0192	xx บ้านแจ้งแขวงหม้อ (ทางไปดอนสัก)			ติดตั้ง			
25.05.2015	I024	กฟส.ศรีประจันต์			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFIA000069416	DCC ม.7 วัชระลักแวงแขวงหม้อท้ายสด	2401		ติดตั้ง			
25.02.2026	I020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี			รับคืน	4983924442	7001145156	
30.03.2026				ผบ.สปจ.	รับคืน			เสื่อมสภาพตามภาวะ