



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)
เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ
ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-400 โวลท์ ขนาด
50 เควีเอ. พีอีเอ. TR24-002723 ซีเรียลนัมเบอร์ 792747 ผลิตภัณฑ์ ELTCE(ELTA) ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ.(หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟ

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส
หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน.....รูป อื่น ๆ.....

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ

(นายธนภฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ

(นายศรัญวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.บ.ค.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- A73 /2569


เรียน อ.ก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายพุ่มชงค์ กาทหลง)

ผจก.กฟส.ศปจ.



ผู้ใช้ : C3SPNPSS01
 ควบคุม : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการไหลของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026
 เวลา : 11:02:46
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR24-002723
 WBS :
 เลขที่อนุมัติโครงการ (KVo11) :
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 792747
 เลขที่บัญชี :
 เลขที่อนุมัติโครงการ (KVo11) :
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
 วัสดุ : 1-05-001-0005 TR... 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : ELTCE(ELTA)
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก้อนมี 49 ลิ้นทรัพย์ : 460118287 / 0
 วันสิ้นอายุประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสัญญาสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสัญญาที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบส่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDOA-F-FA03-TR0131	xx หน้าบ้านสมทว่าดินหมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่			ติดตั้ง			
17.01.2018	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	รับคืน	4943326984	6000674696	
18.01.2018	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	0002	รอจ่ายเข้าทำงาน	เบิก	4943405923	6000674697	
25.01.2018	1020	xx หน้าบ้านสมทว่าดินหมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่			ติดตั้ง			
06.02.2018	IDOA-F-FA03-TR0131	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	รับคืน	4946428254	2000849225	
31.07.2018	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	เบิก	4947448303	2000849225	
31.07.2018	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	รับคืน	4947656321	6000814708	
10.10.2018	1020	DCC บริษัท บจก.บ้านปลั่ง	2401	กบป. คลง.	ติดตั้ง	4972077961	2001445179	
10.11.2023	3372XF000004831	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	รับคืน	4984002425	7001148104	
03.04.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	กบป. คลง.	รับคืน			เสื่อมสภาพตามวาระ