



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ดช.ผปร.๖๑๕/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)TR๒๓-๐๐๒๘๐๖  
เรียน ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส ๒,๒๐๐๐-  
๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๒๓-๐๐๒๘๐๖ ซีเรียลนัมเบอร์ ๓๗๔๔๙ ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT  
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่อใช้งาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑หม้อแปลงติดตั้งที่ -

วันที่ - ๒๕๖๘

กฟส.อ.ด่านช้าง ได้นำหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒,๒๐๐๐-๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ

พีโอเอ -

ซีเรียลนัมเบอร์ - ผลิตภัณฑ์ -

ไปติดตั้งแทน

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว  
( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

-ล่อฟ้าแรงสูง ( ) ใช้ของเดิม ( ) เปลี่ยนใหม่ - ชุด ๒๐-๒๑ เควี ๕ เคเอ

-ล่อฟ้าแรงต่ำ ( ) ใช้ของเดิม ( ) เปลี่ยนใหม่ - ชุด.....เควี ๒.๕-๕ เคเอ

-ฟิวส์แรงสูง ( ) ใช้ของเดิม ( ) เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-ฟิวส์แรงต่ำ ( ) ใช้ของเดิม ( ) เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant - โอห์ม

จ่ายโหลด - วงจร

ส่งแล้ว

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

มป.๒ - ป.๕๗

(.....)

๒.๒ สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังชำรุด

๒.๒.๑ ขั้วต่อบุชซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๒ บุชซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๓ ปะเก็นบุชซึ่งแรงสูง / แรงต่ำ

๒.๒.๔ ระดับน้ำมันในถังอะไหล่

๒.๒.๕ กระบอกที่ใส่สารดูดความชื้น

๒.๒.๖ สารดูดความชื้น

๒.๒.๗ ถัง / ครีประบายความร้อน

๒.๒.๘ ค่าฉนวนพีจี.....-...../ พีเอส.....-.....จีเอส.....-.....เมกกะโหลม

๒.๒.๙ อื่น ๆ

สภาพ	หมายเหตุ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้-

๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง ( ) อาร์คขาด ( ) อาร์คเป็นจุด ( ) ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

( ) ไหม้เกรียม ( ) ปกติ ( ) อื่น ๆ.....

๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ ( ) อาร์คขาด ( ) อาร์คเป็นจุด ( ) ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง

( ) ไหม้เกรียม ( ) ปกติ ( ) อื่น ๆ.....

๒.๓.๓ แกน ( ) ปกติ ( ) ชำรุด

๒.๓.๔ แท็บ ( ) ปกติ ( ) ชำรุด

๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง ( ) ปกติ ( ) มีน้ำปน ( ) มีเขม่าดำ

๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด ( ) ปกติ ( ) กรอบ-เกรียม ( ) อื่น ๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป. ๑, มป.๔ - ป.๔๑และมป.๑๑- ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร

( ) คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

( ) ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

๓.๓ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( ) รวบรวมไว้ขาย

( ) บริษัทจัดซ่อมแล้วจัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ

๓.๔ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ ดช.๓๕๔/๒๕๖๙

เรียน ออก.บช(ก.๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายธนาเดช กิตตินวโชค ) ตำแหน่ง ทพ.ปร.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายพดล เขาแก้ว ) ตำแหน่ง ทพ.บค.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายฉัตรชัย แสงตะวัน ) ตำแหน่ง ชม.ปร.

  
(นายรัชศาสตร์ นิमितิน)

ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด้านช่าง

๑ ๖ เม.ย. ๒๕๖๙

ผู้ใส่ : C3DACPSS01  
 ใคดเจนท์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026  
 เวลา : 14:10:58  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR23-002806 เลข-ผู้ผลิต : 37449 วัด : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
 โวลท์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประจุกัทธิพลิน : อุปรกรณ์ฟล.ก่อนปี 49 ลินทรีพ : 460133450 / 0  
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะการใช้งาน	ชื่อสถานที่ตั้ง	พื้นที่ใช้งาน	ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง	โปรแกรม	เลขประจำตัว	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDAA-F-FA09-TR0068	xx บ้านนิคมฯ(ซอยยมแสบ)			ติดตั้ง			
16.02.2006	IDAA-F-FA09-TR0112	xx บ้านวังลม ม.12 ต.ห้วยหิน			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000001967	DCC บ้านห้วยแห้ง(ขวา)			ติดตั้ง			
12.01.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2601	หมบ. คานข้าง	รับคืน	4983063345	7001146305	
20.01.2026					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้ใช้ : C3DACPSS01  
 ไลเซนส์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026  
 เวลา : 14:11:28  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003683 เลข-ผู้ผลิต : 6851185 วัดดู : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC  
 WBS : I-68-I-DACXX.15.2003 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL  
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVA) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789570 / 0  
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ตัวรับบริการ/ผลิตภัณฑ์	พิกัดสินค้า	ข้อมูลบันทึกสินค้า	สีทรัพย์สิน	เลขที่ทรัพย์สิน	ใบสั่ง	หมายเหตุ
14.07.2025	Z001	กจล (ก)	0002	หม้อแปลง	โขน	4981077897		
29.08.2026	Z001	กจล (ก)	0002	หม้อแปลง	โขน	5004651044		
29.08.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	ถนน	โขน	5004651251		
18.11.2025	I020	คลังพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	ถนน	โขน	4982293870	7001146304	
13.03.2026	I132-GISTAG	FL รอสสร้าง GIS TAG - กฟอ.ดช.			ติดตั้ง			