



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง
เลขที่ ก.๓ กฟส.ดช.ผปร.๖๒๖/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ)TR๒๔-๐๐๘๐๔๖
เรียน ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส ๒,๒๐๐-
๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอเอ ๒๔-๐๐๘๐๔๖ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑๐๑๓๑๗๗ ผลิตภัณฑ์
SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑หม้อแปลงติดตั้งที่ -

วันที่ - ๒๕๖๘

กฟส.อ.ด่านช้าง ได้นำหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒,๒๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ

พีโอเอ -

ซีเรียลนัมเบอร์ - ผลิตภัณฑ์ -

ไปติดตั้งแทน

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว

() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

-ล่อฟ้าแรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด ๒๐-๒๑ เควี ๕ เคเอ

-ล่อฟ้าแรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด.....-.....เควี ๒.๕-๕ เคเอ

-ฟิวส์แรงสูง () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-ฟิวส์แรงต่ำ () ใช้ของเดิม () เปลี่ยนใหม่ - ชุด - แอมป์

-การตรวจสอบระบบสายดินได้ค่า Ground Resistant - โอห์ม

จ่ายโหลด - วงจร

ส่งแล้ว

ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๙

มป.๒ - ป.๕๗

...../...../.....
(.....)

๒.๒ สภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลงหลังชำรุด

- ๒.๒.๑ ขั้วต่อบุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ
- ๒.๒.๒ บุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ
- ๒.๒.๓ ปะเก็นบุชชิงแรงสูง / แรงต่ำ
- ๒.๒.๔ ระดับน้ำมันในถังอะไหล่
- ๒.๒.๕ กระจกที่ใส่สารดูดความชื้น
- ๒.๒.๖ สารดูดความชื้น
- ๒.๒.๗ ถัง / ครีประบายความร้อน
- ๒.๒.๘ ค่าฉนวนพีจี.....-...../ พีเอส.....-.....จีเอส.....-.....เมกกะโอห์ม
- ๒.๒.๙ อื่น ๆ

สภาพ	หมายเหตุ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้-

- ๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง
() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....
- ๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ () อาร์คขาด () อาร์คเป็นจุด () ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง
() ไหม้เกรียม () ปกติ () อื่น ๆ.....
- ๒.๓.๓ แกน () ปกติ () ชำรุด
- ๒.๓.๔ แท็บ () ปกติ () ชำรุด
- ๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง () ปกติ () มีน้ำปน () มีเขม่าดำ
- ๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด () ปกติ () กรอบ-เกรียม () อื่น ๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป. ๑, มป.๔ - ป.๔๑และ
มป.๑๑- ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ


- ๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)
- ๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เข้าหรือยืม เห็นควร
() คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
() ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
- ๓.๓ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน () รวบรวมไว้ขาย
() บริษัทจัดซ่อมแล้วจัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ
- ๓.๔ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ ดช.๓๖๕/๒๕๖๙


เรียน อก.บช(ก.๓)





(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ผจก.กฟส.(๙)กฟส.ด่านช้าง

๑ ๖ เมย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายธนาเดช กิตตินวโชค) ตำแหน่ง ทผ.ปร.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายนพดล เขาแก้ว) ตำแหน่ง ทผ.บค.

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายฉัตรชัย แสงตะวัน) ตำแหน่ง ชผ.ปร.

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 โคลงเอ็นพี : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 13:48:58
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-008046 เลข-ผู้ผลิต : 1013177
 WBS : C-65-1-DACCM.0032.02.1 เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประจุเกททรีพียูลิน : อุปกรณ์ฟล.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460133177 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลแบบสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	การรับเข้าที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสาร/รหัส	ใบส่ง	หมายเหตุ
31.10.2005	IDAA-F-FA09-TR0071	xx บ้านนิคมซอย 2 เหนือ			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000001962	DGC นิคมฯ (2 เหนือ)			ติดตั้ง			
02.12.2025	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	1601	สกป.ด่านช้าง	รับคืน	4982643137	7001146343	
18.12.2025					รื้อถอน			
03.02.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2601	สกป.ด่านช้าง	โอน	4983235246		เสื่อมสภาพตามอายุ

ผู้ใช้ : C3DACPSS01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 13:54:32
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR68-003609 เลข-ผู้ผลิต : 6851111 วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : I-68-I-SMGXX.15.2003 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สันทรัพย์ : 460789496 / 0
 รับประกัน : 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งย้ายสถานที่ติดตั้ง	ดีแคบลิ้งค์	คำสั่งย้ายดีแคบลิ้งค์	กิจกรรม	มูลค่า (บาท)	ใบสั่ง	หมายเหตุ
14.07.2025	Z001	การล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	การล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I020	คำสั่งพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	โอน	5004651264		
22.10.2025	I020	คำสั่งพัสดุ สหกรณ์บุรี	8002	กบข.	เบิก	4981896539	7001146578	
11.05.2026	33XFIA000071366	หน่วยราชการ DCC_ ม.5 ต.สามชุก			ติดตั้ง			