



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทมก.(มต) 1034 /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน อ.ก.บษ.(ก3), ผจก.กฟส.ท่ามะกา/รจก.(ท)

ถึง กบษ.(ก3), ผจก.กฟส.ท่ามะกา
วันที่ 27 พ.ค. 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ...ทมก.001/2569... ลงวันที่ 7 มกราคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA ...TR23-009825...

Serial No ...1C11579... ขนาด ...20 kVA... 1... เฟส ระบบ ...22-0.4... kV ผลิตรถยนต์ ...SIRIWAT... ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.9 ต.ท่ามะกา... ติดตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ชำรุดวันที่ สป.ตามวาระ I-68-I-TKAOM.15.2002 อายุการใช้งาน 46 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA ...TR68-003722... Serial No. 6851224 ผลิตรถยนต์ ...THAIMAXWELL... ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

- จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

- 3.3 อื่น ๆ ...ตาม มติที่ประชุม (ระเบียบวาระที่3) 3.3หม้อที่รื้อถอนจากงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง

ตามวาระ ระบุตั้งบ่งชี้ E อุปกรณ์เสื่อมสภาพ แขนวนป้ายห้ามใช้งาน และรวบรวมเพื่อจำหน่าย (พ.ม) 22/2567)

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายจรัญ ศรีบางแพรก) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายอดุลย์ วงษ์ปัญญา) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายสวัสดิวัฒน์ ภาตินทุ) ตำแหน่ง ชผ.มต.

เรียน อ.ก.บษ.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายจรัญ ศรีบางแพรก)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ผู้ใช้ : C3TKAMSM01
 ปรดแอนด์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการไหลงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 10:10:03
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตวัตถุ : TR23-009825 เลข-ผู้ผลิต : 1C11579
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัตถุหม้อแปลงสูง (KVolt) : วัตถุหม้อแปลงที่ (KVolt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออภินายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออภินายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบส่ง	เหตุผล
10.01.2006	ITMK-F-FA07-TR0065	XX บ้านทุ่งผืนดิน คลังพัสดุ บ้านโป่ง	2201	กมล.ท่ามะกา	ติดตั้ง รับสินค้า	4961946818	6001072017	
28.10.2021	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	2201	กมล.ท่ามะกา	เบิก รื้อถอน	4961946884	6001072018	
28.10.2021	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	1001	กมล.ท่ามะกา	ติดตั้ง รับสินค้า	4983044436	7001148693	อุปกรณ์ี่สุดเลิกใช้อย
17.02.2022	33XF/A000128562	DCC น.9 ต.ท่ามะกา (TR2ตัวอยปรกงาน)						
22.12.2025	1070	คลังพัสดุ ท่ามะกา						
19.01.2026								

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก.ก่อนปี 49 สิบทรัพย์ : 460125577 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

