



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข
PEA TR๔๔-๐๐๓๗๗๐ Serial No. ๓๐๑๒๓๕๗ ขนาด ๓๐ KVA เฟส ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ FULL
LIGHT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ บ.ลิ้นช้างต.ปากแพรก ติดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชำรุดวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อายุการใช้งาน ๒๕ ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส หมายเลข PEA
TR๖๐-๐๓๑๐๓๙ Serial No ๖๐๐๘๒๓๓ ผลิตภัณฑ์ SAHABKANT ELECTRIC ไปติดตั้งแทน
๒.๒ สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMR๐๓๓)
- มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๔ รูป อื่น ๆ
๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
๓.๓ อื่น ๆ
๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- ๑๕๗๙ /๒๕๖๙
เรียน อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กฟจ.กจ.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.กจ.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.



บันทึกการตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าย

มป.-11-ป.68

(Report no.)

สาเหตุของการปฏิบัติงาน

- (1) รื้อถอนชำรุด (2) รื้อถอนไม่ชำรุด (3) โจกรกรรม/ก่อความไม่สงบ (4) สป.ตามวาระ
 (5) หลังซ่อมเล็กน้อย (6) หลังจ้างซ่อม (7) คงคลังค้างนาน (8) อื่น ๆ


1 เฟส 3 เฟส (Seal) 3 เฟส (Con)
 ขนาด 30 kVA PEA 44-003770 S/n 010892
 ผลิตกันต์ CHAROPEN CHAI อายุ 25 ปี
 โวลต์แรงสูง 22000 โวลต์แรงต่ำ 460/220
 หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่..... ยังไม่ผ่านการซ่อม

การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
 ถนน อู่ทอง ตำบล ปากแพรก
 อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี
 สถานที่คงคลัง.....
 ทรัพย์สินของ กฟภ. ผู้ใช้ไฟ

1. ค่าความต้านทานของฉนวนที่อุณหภูมิ.....C°	ปกติ	ผิดปกติ
แรงสูง - แรงต่ำ..... <u>690</u> เมกกะโอห์ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
แรงสูง - กราวด์..... <u>678</u> เมกกะโอห์ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
แรงต่ำ - กราวด์..... <u>456</u> เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


2. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (ไม่ต่ำกว่า 30 kV)	ค่าที่วัดได้..... <u>25.5</u> เควี/2.5มม.
	<input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ

3. ค่าอัตราส่วนของแรงดันหม้อแปลง (อ้างอิงตาม * ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง)



แรงดันแหล่งจ่ายที่วัดได้ (V1)	Tap	ค่าแรงดันที่วัดได้ (V2) ใช้เทคนิค 3 ตำแหน่ง			อัตราส่วน = V1/V2			ผลการทดสอบ	
		A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	ปกติ	ผิดปกติ
	1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	<u>95.458</u>	<u>วัดไม่ได้</u>					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


4. ค่าการทดสอบแบบลัดวงจร (ตรวจสอบการกระแสเทียบเคียง)



ผลการทดสอบกระแส ∅ a-n (a1-a2) ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส ∅ b-n (b1-b2) ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส ∅ c-n ค่าที่วัดได้.....แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ

5. คำการทดสอบแบบเปิดวงจร (ตรวจสอบการลัดวงจรของขดลวด)


หม้อแปลง 1Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 1 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a1 - a2 (ด้านแรงต่ำ) และสลับป้อนแรงดันระหว่างขั้ว b1 - b2 (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

ผลการทดสอบ Ø A (a1-a2)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบ Ø B (b1-b2)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบ Ø C	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ

หม้อแปลง 3Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 3 เฟส กรณีใช้แหล่งจ่ายแบบ Single Phase (230V) ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a - n, b - n และ c - n (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ

6. การตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง

	ปกติ	ผิดปกติ
(1) กระจกใสสารดูดความชื้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) ถ้วยใส่น้ำมัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) สารดูดความชื้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) บุชชิงแรงสูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) ปะเก็นบุชชิงแรงสูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) บุชชิงแรงต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) ปะเก็นบุชชิงแรงต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) ตัวปรับแก้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) ปะเก็นฝาถัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10) เงามัดระดับน้ำมัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(11) ระดับน้ำมันภายในตัวถังหม้อแปลง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(12) สีหมายเลข PEA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(13) สีตัวถังหม้อแปลง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. การตรวจสอบสภาพตัวถังของหม้อแปลง

<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ (สภาพตัวถังชำรุด บริเวณ ครีบกัก ผิดรูป)	

หมายเหตุ : กรณีชำรุดหนักและมีความผิดปกติดังกล่าวเข้าเกณฑ์การพิจารณาให้จำหน่าย

สรุปผลการทดสอบ

- หม้อแปลงดี
- หม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย
- หม้อแปลงชำรุดหนัก
- หม้อแปลงชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย
- หม้อแปลงเสื่อมสภาพตามวาระ/โครงการ/ก่อกวามไม่สงบ (เข้าเกณฑ์การจำหน่าย)

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 1 เฟส												
	1Ph. 19000V			1Ph. 22000V			1Ph. 19000V			1Ph. 22000V		
	460/230V			460/230V			480/240V			480/240V		
TAP	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	86.31	86.74	87.17	99.93	100.43	100.94	82.71	83.13	83.54	95.77	96.25	96.73
2	84.25	84.67	85.10	97.55	98.04	98.53	80.74	81.15	81.55	93.49	93.96	94.43
3	82.20	82.61	83.02	95.17	95.65	96.13	78.77	79.17	79.56	91.21	91.67	92.13
4	80.14	80.54	80.95	92.79	93.26	93.73	76.80	77.19	77.57	88.93	89.38	89.82
5	78.09	78.48	78.87	90.42	90.87	91.32	74.83	75.21	75.58	86.65	87.08	87.52

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 3 เฟส												
	3Ph. 22000V			3Ph. 33000V			3Ph. 22000V			3Ph. 33000V		
	400/230V			400/230V			416/240V			416/240V		
TAP	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	99.53	100.03	100.53	149.29	150.04	150.79	95.70	96.18	96.66	143.55	144.27	144.99
2	97.16	97.64	98.13	145.73	146.47	147.20	93.42	93.89	94.36	140.13	140.83	141.54
3	94.79	95.26	95.74	142.18	142.89	143.61	91.14	91.60	92.06	136.71	137.40	138.09
4	92.42	92.88	93.35	138.63	139.32	140.02	88.86	89.31	89.76	133.29	133.96	134.63
5	90.05	90.50	90.95	135.07	135.75	136.43	86.58	87.02	87.45	129.88	130.53	131.18

ลงชื่อ..... *วิฑู*ผู้ทดสอบ
(ลงชื่อ/ชื่อจริง/ชื่อสกุล)
ตำแหน่ง..... พว. 3

ลงชื่อ..... *อรรถ*ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ/ชื่อจริง/ชื่อสกุล)
ตำแหน่ง..... นพต. กฟผ. ก.

Check List		เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพหม้อแปลง				
หัวข้อ	ปกติ (✓)	ผิดปกติ (×)	ดี	ชำรุดเล็กน้อย	ชำรุดหนัก	ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย
1.	✓	×	✓	×	×	×
2.	✓	×	✓	×	×	×
3.	✓	✓	✓	×	×	×
4.	✓	✓	✓	×	×	×
5.	✓	✓	✓	×	×	×
6.	✓	×	×	×	×	×
7.	✓	✓	✓	✓	×	×

การพิจารณาการชำรุด

- **คงถิ่นก่าดี** คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า สามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมนำไปใช้งาน โดยไม่มีความผิดปกติใดๆหรือการทดสอบที่ 1-7
- **ชำรุดเล็กน้อย** คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติหรือการทดสอบที่ 1,2 และ 6 หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยถ้ามีการแก้ไขแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานได้ปกติ
- **ชำรุดหนัก** คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่สามารถจ่ายไฟได้ โดยมีความผิดปกติหรือข้อที่ 3 เป็นอย่างน้อย
- **ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย** คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติหรือข้อที่ 3 และ 7 เป็นอย่างน้อย (สภาพตัวถังหม้อแปลงชำรุด บริเวณ ครีบกัก ผิดรูป)

Rev.1-68



แสดงอุปกรณ์ : ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมคลาส จดวัด/ส่วน

อุปกรณ์ 1001210264 หน่วยอุปกรณ์ M กวด.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์ TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
 สถานะ ESTO
 มีผลจาก 30.11.2017 W TWO
 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ข้อมูลทั่วไป

คลาส Z_TR DISTRIBUTION TRANSFORMER
 ประเภทอะไหล่ Z9999 อุปกรณ์กวด.ก่อนปี 49
 กลุ่มสิทธิ์
 น้ำหนัก 0.000
 เลขสินค้าคงคลัง TR44-003770
 สายผลิตภัณฑ์
 ขนาด/วัสดุ 30
 วันที่เริ่มใช้ 20.02.2011

ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการไถ่มา 0.00 THB วันที่ไถ่มา

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ FULL LIGHT ประเทศผู้ผลิต TH
 เลขที่รุ่น
 ManuPartNo. 3012357 ปี/เดือนสร้าง /
 เลข-ผู้ผลิต 3012357

ปี : CSKCMSL01
 โครงการ : PED-400
 ใบประกอบ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 15.06.44
 หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลงรวมตัว : TR60-031039
 WBS :
 วัตถุประสงค์ : 2 ปี

เลข-สัญญา : 6008233
 เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์ (kvoit) :
 วันที่เริ่มประกอบ : 04/09/2017

วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P. 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC
 บริษัทที่ผลิต : บริษัทช่างไฟฟ้า
 วันที่ผลิต : 460539362 / 0
 วันที่ประกอบ : 03/09/2020

วันที่	สถานะ	สถานที่ตั้ง	ชื่อสัญญา	ผู้รับสัญญา	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่	โครงการเดิม	โครงการใหม่	เอกสาร	ใบสั่ง	หมายเหตุ
21.09.2017	1030	คลังสินค้า	คลังสินค้า	6001	คลังสินค้า	คลังสินค้า	โสม	โสม	5002174007		
06.12.2017	1030	คลังสินค้า	คลังสินค้า	0002	คลังสินค้า	คลังสินค้า	โสม	โสม	4942881604		
06.12.2017	1030	คลังสินค้า	คลังสินค้า	0002	คลังสินค้า	คลังสินค้า	โสม	โสม	4942881604	2000787456	
12.01.2018	3371XF0000005215	DCC_บ.สินค้า	DCC_บ.สินค้า	ม.ปากหมาก	ม.ปากหมาก	ม.ปากหมาก	ม.ปากหมาก	ม.ปากหมาก			

ผู้ชี้
โครงการ : CJKCIMSLO1
โครงการ : PED-400
โครงการ : ZPMR033


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 26.05.2026
เวลา : 15:06:17
หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR44-003770 เลขผู้ผลิต : 3012357
WPS P-PDR07 0.1-KCID0 0006 เลขที่สัญญา :
เลขที่มอบหมาย (KVolt) : เลขที่มอบหมาย (KVolt) :
วันที่รับมอบ : วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :

รหัส : 1-05-000-0002 TR . 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์หม้อแปลงรวมตัว
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งย้ายตามผลิตภัณฑ์	ที่เก็บสินค้า	คำสั่งรับเข้าเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัดค่า	ใบสั่ง	ใบเสนอ
19.02.2011	IKCA-F-FA06-TR0440	บ. สิ้นจ้าง ค. ปากนพท			ติดตั้ง			
30.11.2017		คำสั่งตัด การจนบุรี	2001	เปลี่ยนสินค้า กฟง กจ	ถอด	4012877973	2000787456	จ่ายไฟแรงสูงไม่ได้
30.11.2017		คำสั่งตัด การจนบุรี	2001	เปลี่ยนสินค้า กฟง กจ	รับคืน	4075619287		
31.07.2024		คำสั่งตัด การจนบุรี	1001	เปลี่ยนสินค้า กจ	โอน	4976225620		
10.09.2024		คำสั่งตัด การจนบุรี		เปลี่ยนสินค้า กจ				



PEA 44-003/10 30 kVA