



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๖-๐๐๘๖๐๐_๕๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๖-๐๐๘๖๐๐ Serial No
๑๔๐๓๒๑๒๘ ขนาด ๕๐ kVA ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ข.ผ.(๑).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายฉันทวุฒิ ฮั่ววิสัย) ตำแหน่ง พ.ชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

เลขที่ผลิต : TR26-008600
 WBS : เลขผู้ผลิต : 14032128
 วันที่ผลิต : เลขที่สัญญา :
 วันที่อนุมัติแรงดัน (kVolt) : วันที่อนุมัติแรงดัน (kVolt) :
 วันที่เริ่มประกัน : วันที่เริ่มประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	ข้ออธิบายสถานะที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้ออธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	หมายเลข
31.10.2005	IKSA-F-FA01-TR0089	xx หมู่ 5 คับลงข้างบัว			ติดตั้ง			
22.06.2015	I101	พอ. ก้อนพวงแสด			ติดตั้ง			
22.06.2015	IKSA-F-FA01-TR0358	xx หมู่ 1 คับลงถนนองกระพุ่ม			ติดตั้ง			
29.06.2015	IKSA-F-FA01-TR0358	xx หมู่ 1 คับลงถนนองกระพุ่ม			ติดตั้ง			
29.06.2015	I101	พอ. ก้อนพวงแสด			ติดตั้ง			
02.08.2018	IKSA-F-FA01-TR0089	xx หมู่ 5 คับลงข้างบัว			รับคืน			
02.08.2018	I010	คั่งพวด นค.ประม	2002	ปเก็บคืนพก.พท.	รับคืน	4946466520	7000591751	
21.02.2019	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2901	ค.ค.ค.	รับคืน	5002512070		
05.03.2019	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2901	ค.ค.ค.	รับคืน	4949637969	2000912681	
05.03.2019	IKCA-F-FA06-TR0072	xx บ. ค.ม. น. 4 ค. ค.ค.ค.ค.			รับคืน			
17.08.2020	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2901	ค.ค.ค.	รับคืน	4956601834	2001059171	
27.11.2020	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2201	ค.ค.ค.	รับคืน	4967887439	6001185801	
11.11.2022	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2201	ค.ค.ค.	รับคืน	4966900697		
23.01.2023	I030	คั่งพวด กางงนบุรี	2201	ค.ค.ค.	รับคืน	4967735610	2001369577	