



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 58-005630

Serial No P58060716 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตรถยนต์ sec ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ภัทรวิชัย ซิ ม. 6 ต.ระวะนบุรี ติดตั้งเมื่อวันที่ 24 /01 /58

ชำรุดวันที่ 15/05/66 อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 59-001857 Serial No. 8A 0015 ผลิตรถยนต์ Vista Trafo ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


ก.3 พทน.-


เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายสุรวุฒิ บุณนาค)
ผจก.กฟส.พทน.

ลงชื่อ.....  คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ.....  คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ.....  คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชชาติ) ตำแหน่ง พ.ชง.6 ผ.ปร.กฟส.พทน.

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1001878060	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	บ้านรางอ้ายอื้อ			
สถานะ	ESTO	OLDR		
มีผลจาก	15.05.2023	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3


ทั่วไป

วัสดุ	1-05-000-0002	TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตสภณภั	TR58-005630	
เลขที่ประจำสำ	1000445652	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บล็อค		
โรงงาน	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	รหัสบริษัท	9000
ที่เก็บสินค้า	2301	ศกบ.พนมทวน		
หน่วยสต็อก	R		หน่วยหลัก	R
สต็อกพิเศษ			Date L.GoodsMvt	09.05.2026
ลูกค้า		ผู้ขาย		
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การเข้าใช้งานของหม้อแปลงรายตัว
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 17:06:08
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR58-005630 เลข-ผู้ผลิต : P58060716
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt): โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt):
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน:

1ตด : 1-05-000-0002 TR, 30 KVA, 1 P 3 W, 22-0,46-0,23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SEC
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สังกัดทรัพย์สิน : 460468804 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
16.12.2015	I033	กฟส.พนมทวน			ติดตั้ง			
04.08.2018	IUTG-F-FA05-TR0085	xx บ้านราษฎร์			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000007894	DCC_บ้านราษฎร์ ม.6 ต.สระลงเรือ			ติดตั้ง			
15.05.2023	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	รับคืน	4969155064	2001404917	
29.01.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	ศบด.พนมทวน	โอน	4978120186		
03.02.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน	4983243034		
09.05.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	โอน	4984407222		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ทำส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 17:07:42
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตสวิตช์ : TR59-001857 เลข-ผู้ผลิต : SN.BG0015
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(KVA): โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : VISTA TRAPO
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สันทรัพย์ : 460477386 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
25.05.2016	JKSA-FA03-TR0090	xx หมู่ 10 ตำบลกำแพงแสน			ติดตั้ง			
03.02.2022	33XFIA000119212	คลังพัสดุ นครปฐม	2002	ปฏิบัติงานปกติ.กทส.	ติดตั้ง	4964494288	2001290664	
23.05.2022	I010				รับคืน			
23.05.2022					รอถอน			
27.09.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ยกไป.หมบทวน	โอน	5003629221	2001345312	
30.11.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ยกไป.หมบทวน	เบิก	4967176214		
25.01.2023	33XFIA000147917	บ้านแดงวัง			ติดตั้ง			
12.02.2026	3371XF000007894	DCC_บ้านรางอ้ายอ้อ ม.6 ต.สระลงเรือ			ติดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกการตรวจสอบและทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าย

มป.-11-ป.68
(Report no.)

สาเหตุของการปฏิบัติงาน



- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> (1) รื้อถอนชำรุด | <input type="checkbox"/> (2) รื้อถอนไม่ชำรุด | <input type="checkbox"/> (3) โจรกรรม/ก่อความไม่สงบ | <input type="checkbox"/> (4) สบ.ตามวาระ |
| <input type="checkbox"/> (5) หลังซ่อมเล็กน้อย | <input type="checkbox"/> (6) หลังจ้างซ่อม | <input type="checkbox"/> (7) คงคลังค้างนาน | <input type="checkbox"/> (8) อื่น ๆ..... |

1 เฟส 3 เฟส (Seal) 3 เฟส (Con)
 ขนาด 30 KVA PEA SC-005630 S/n PS40060716
 ผลิตกันที่ sec อายุ.....ปี
 โวลต์แรงสูง 22KV โวลต์แรงต่ำ 220V
 หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่..... ยังไม่ผ่านการซ่อม

การไฟฟ้า..... กฟผ. พนมทวน
 ถนน..... ตำบล พนมทวน
 อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี
 สถานที่คงคลัง..... 2301
 ทรัพย์สินของ กฟผ. ผู้ใช้ไฟ



1. ค่าความต้านทานของฉนวนที่อุณหภูมิ.....C°	ปกติ	ผิดปกติ	2. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (ไม่ต่ำกว่า 30 KV)
แรงสูง - แรงต่ำ..... <u>4000</u> เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ค่าที่วัดได้..... เควี/2.5มม. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
แรงสูง - กราวด์..... <u>4000</u> เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
แรงต่ำ - กราวด์..... <u>4000</u> เมกกะโอห์ม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. ค่าอัตราส่วนของแรงดันหม้อแปลง (อ้างอิงตาม * ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง)



แรงดันแหล่งจ่ายที่วัดได้ (V1)	Tap	ค่าแรงดันที่วัดได้ (V2) ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง			อัตราส่วน = V1/V2			ผลการทดสอบ	
		A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	ปกติ	ผิดปกติ
	1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>234</u>	3	<u>0</u>	<u>0.5</u>		<u>0</u>	<u>468</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


4. ค่าการทดสอบแบบคัตวงจร (ตรวจสอบการกระแสเทียบเคียง)



ผลการทดสอบกระแส ϕ a-n (a1-a2) ค่าที่วัดได้..... <u>0</u> แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส ϕ b-n (b1-b2) ค่าที่วัดได้..... <u>0</u> แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ
ผลการทดสอบกระแส ϕ c-n ค่าที่วัดได้..... แอมป์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ


5. ค่าการทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบการลัดวงจรของขดลวด)

หม้อแปลง 1Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 1 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a1 - a2 (ด้านแรงต่ำ) และสลับป้อนแรงดันระหว่างขั้ว b1 - b2 (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

หม้อแปลง 3Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 3 เฟส ใช้นิแหล่งจ่ายแบบ Single Phase (230V) ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a - n, b - n และ c - n (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

ผลการทดสอบ Ø A (a1-a2)

ผลการทดสอบ Ø B (b1-b2)

ผลการทดสอบ Ø C

ปกติ ผิดปกติ

ปกติ ผิดปกติ

ปกติ ผิดปกติ

6. การตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง

	ปกติ	ผิดปกติ
(1) กระจกใสสารดูดความชื้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) ถ้วยใส่น้ำมัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) สารดูดความชื้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) บุชชิงแรงสูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) ปะเก็นบุชชิงแรงสูง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) บุชชิงแรงต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) ปะเก็นบุชชิงแรงต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) ตัวปรับแก้	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(9) ปะเก็นฝาถัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10) เกจวัดระดับน้ำมัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(11) ระดับน้ำมันภายในตัวถังหม้อแปลง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(12) สีหมายเลข PEA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(13) สีตัวถังหม้อแปลง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. การตรวจสอบสภาพตัวถังของหม้อแปลง

ปกติ ผิดปกติ (สภาพตัวถังชำรุด ปริแตก ครีบหัก ผิดรูป)

หมายเหตุ : กรณีชำรุดหนักและมีความผิดปกติดังกล่าวเข้าเกณฑ์การพิจารณาให้จำหน่าย

สรุปผลการทดสอบ

หม้อแปลงดี

หม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย

หม้อแปลงชำรุดหนัก

หม้อแปลงชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย

หม้อแปลงเสื่อมสภาพตามวาระ/โครงการ/ก่อความไม่สงบ (เข้าเกณฑ์การจำหน่าย)

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 1 เฟส

TAP	1Ph. 19000V			1Ph. 22000V			1Ph. 19000V			1Ph. 22000V		
	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	86.31	86.74	87.17	99.93	100.43	100.94	82.71	33.13	83.54	95.77	91.25	96.73
2	84.25	84.67	85.10	97.55	98.04	98.53	80.74	81.15	81.55	93.49	93.96	94.43
3	82.20	82.61	83.02	95.17	95.65	96.13	78.77	79.17	79.56	91.21	91.67	92.13
4	80.14	80.54	80.95	92.79	93.26	93.73	76.80	77.19	77.57	88.93	89.38	89.82
5	78.09	78.48	78.87	90.42	90.87	91.32	74.83	75.21	75.58	86.65	87.08	87.52

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 3 เฟส

TAP	3Ph. 22000V			3Ph. 33000V			3Ph. 22000V			3Ph. 33000V		
	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	99.53	100.03	100.53	149.29	150.04	150.79	95.70	96.18	96.66	143.55	144.27	144.99
2	97.16	97.64	98.13	145.73	146.47	147.20	93.42	93.89	94.36	140.13	140.83	141.54
3	94.79	95.26	95.74	142.18	142.89	143.61	91.14	91.60	92.06	136.71	137.40	138.09
4	92.42	92.88	93.35	138.63	139.32	140.02	88.86	89.31	89.76	133.29	133.96	134.63
5	90.05	90.50	90.95	135.07	135.75	136.43	86.58	87.02	87.45	129.88	130.53	131.18

ลงชื่อ..... ผู้ทดสอบ
(นายชานนท์ คุชยทธิ)
ตำแหน่ง พ.ท. อ.พ.ท. พ.ท.

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายฟ้า)
ตำแหน่ง พ.ท. อ.พ.ท. พ.ท.

หัวข้อ	Unit (✓)	ผิดปกติ (✗)	เกณฑ์การพิจารณาสภาพหม้อแปลง		
			ดี	ชำรุดเล็กน้อย	ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย
1			✓	✗	✗
2			✓	✗	✗
3			✓	✗	✗
4			✓	✗	✗
5			✓	✗	✗
6			✓	✗	✗
7			✓	✗	✗

การพิจารณาการชำรุด

- คงสภาพดี คือ หม้อแปลงที่การตรวจสอบแล้วพบว่า สภาพภายในดี และพร้อมนำไปใช้งาน โดยไม่มี ความผิดปกติใดๆที่ปรากฏชัดเจนที่ 1-7
- ชำรุดเล็กน้อย คือ หม้อแปลงที่การตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดปกติที่ปรากฏชัดเจนที่ 1, 2 และ 3 ที่ยังไม่ถึงขั้นเห็นควรจำหน่าย โดยผู้จำหน่ายให้เปลี่ยนสารดูดความชื้นและเปลี่ยนฝาถัง
- ชำรุดหนัก คือ หม้อแปลงที่การตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่สามารถจ่ายไฟได้ โดยมีความผิดปกติที่ข้อที่ 3 เป็นอย่างน้อย
- ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย คือ หม้อแปลงที่การตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติที่ข้อที่ 1 และ 7 เป็นอย่างน้อย (สภาพชำรุดถึงขั้นชำรุด ปริแตก ครีบหัก ผิดรูป)



SEC SAHABHANT ELECTRIC CO., LTD.
BANGKOK THAILAND

OIL IMMERSED SINGLE PHASE TRANSFORMER

KVA	30	cont 55 C rise	HV	22000	V	LV	460/230	V
HV CURRENT	1.36	A	LV CURRENT	65.22 / 130.43	A			
FREQUENCY	50	Hz	OIL	64	l.	WT	220	kg.
CLASS	ONAN	TYPE	66T	Imp at 75	2.01	%		
Fac. No.				Ser. No.	P58060716			
TAP	CONNECT	HIGHT VOLTAGE	CONNECT	LOW VOLTAGE	<p>SUBTRACTIVE POLARITY Dwg No. S-02</p>			
1	4-5	23100	a1- b2	230				
2	3-5	22550	a2- b1					
3	3-6	22000	a2- b2	460				
4	2-6	21450						
5	2-7	20900						
STANDARD	TIS. 384-2543			CONTRACT No.	ปท.น. 017/2558			
DATE	2015			PEA. No.	2 PEA 58 - 00			