



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 1659/2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
วันที่ 4 มิถุนายน 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บลน. 80/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 21-000320

Serial No34431 ขนาด 20 KVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☒ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.9 ต.นราภิรมย์ ติดตั้งเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2568

ชำรุดวันที่ 24 พ.ค. 2569 อายุการใช้งาน 48 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 30 KVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 68-003954 Serial No. 6851456 ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

☒ มป.11 ☐ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมแซมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

☐ คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

☐ ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 1659/2569

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3)


เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)


ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายบรรณรักษ์ เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ ไทงามศิลป์) ตำแหน่ง ผ.ม.ต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.ม.ต.

ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR21-000320
WBS :
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVoi1) :
รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 34431
เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงต่ำ (kVoi1) :
วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR.. 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIMAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49
สินทรัพย์ : 460274488 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารจัดซื้อ	ใบสั่ง	เหตุผล
20.10.2007	IBEA-F-FA04-TR0136	ม.2 บัณฑิตวิทยาลัยของโรงเรียนบ้าน ผด.คน			ติดตั้ง			
14.12.2020	3373XF000005153	ม.2 ค.บ่อปากท่า (ค.หนองปรือ)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
09.05.2023	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติฯ ฟก. บล.	รับคืน	4969067614	2001403389	
09.05.2023	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มีเตอร์ฟก. บล.	โอน	4976874724		
24.10.2024	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มีเตอร์ฟก. บล.	เบิก	4979848123	4007752120	
10.06.2025	3373XF000005631	ม.9 ต.นราภิรมย์ (สวนอเนกมัยนรา)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
24.05.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มีเตอร์ฟก. บล.	รับคืน	4984611766	7001149914	เสื่อมสภาพตามอายุ

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003954
WBS : 1-68-1-BLNXX.15.2005
วันที่อนุมัติแรงดัน (KVolt) :
รับประกัน 4 ปี

เลขผู้ผลิต : 6851456
เลขที่สัญญา :
วันที่อนุมัติแรงดัน (KVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
ประเทศไทย : หม้อแปลงไฟฟ้า
วันที่ส่งมอบ : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดการติดตั้ง	ทะเบียนสินค้า	ข้อมูลรายละเอียดสินค้า	อุปกรณ์	เอกสารชุด	ใบสั่ง	หมายเหตุ
14.07.2025	Z001	กรร.(ก)	0002	หม้อแปลง	โบน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กรร.(ก)	0002	หม้อแปลง	โบน	5004051044		
28.10.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โบน	5004709843		
13.02.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โบน	4983380361	7001149913	
24.05.2026	3373XF000005631	ม.9 ต.บรพักษ์ (ตอนบนบมร)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

